

ティーチングボックス**取扱説明書** 第1版

SUS株式会社

1. はじめに ····································
2. ご使用にあたって1
3. 安全上の注意2
4. 保証期間と保証範囲3
5. コントローラとの接続4
6. ティーチングボックスの機能と仕様 ·······7 6-1. 主な操作キーと機能 ······7
7. データ保存方法 ····································
8. モード遷移図
9. 簡単な操作手順
10. プログラム実行 (SAコントローラのポジショナモードを除く) 43 10-1. 動作確認 43 10-2. ブレークポイントの設定 45 10-3. 運転中のモニタ 46
11. SAコントローラのポジショナモードの起動・停止48

12. 3. 7 7	/ョン編集49
	12-1. Mdi(数值入力)·······49
	12-2. ティーチング:SAコントローラ ······50
	12-2-1. Teac (ティーチング) ······50
	12-2-2. ティーチング入力例······61
	12-3. ポジションデータのコピー・移動66
	12-4. ポジションデータの削除67
13. プロク	ブラム編集
	· ·ントローラのポジショナモードを除く)········68
	13-1. プログラムの入力方法68
	13-2. プログラム編集中のシンボル入力について75
	13-3. 1 行コメント入力77
	13-4. プログラムのコピー・移動79
	13-5. プログラムの削除80
	13-6. フラッシュROM書込み ······82
14. シンオ	ジル編集
	·ントローラのポジショナモードを除く)·······83
	14-1. シンボル編集項目83
	14-2. 入力例)ローカル整数変数をシンボル化84
	14-2. 入力例)ローカル整数変数をシンボル化 ······84 14-3. 各項目のシンボル編集画面 ·····88
15. パラメ	14-3. 各項目のシンボル編集画面 ······88 14-4. フラッシュROM書込み ·····93
15. パラメ	14-3. 各項目のシンボル編集画面 ····································
15. パラメ	14-3. 各項目のシンボル編集画面 88 14-4. フラッシュROM書込み 93 一夕編集 94 15-1. パラメータ編集項目 94
	14-3. 各項目のシンボル編集画面 88 14-4. フラッシュROM書込み 93 イータ編集 94 15-1. パラメータ編集項目 94 15-2. 入力例) 軸別パラメータを編集
	14-3. 各項目のシンボル編集画面 88 14-4. フラッシュROM書込み 93 イータ編集 94 15-1. パラメータ編集項目 94 15-2. 入力例) 軸別パラメータを編集 95 7 98
	14-3. 各項目のシンボル編集画面 88 14-4. フラッシュROM書込み 93 (一夕編集 94 15-1. パラメータ編集項目 94 15-2. 入力例) 軸別パラメータを編集 95 7 98 16-1. モニタ項目 98
	14-3. 各項目のシンボル編集画面8814-4. フラッシュROM書込み93一夕編集9415-1. パラメータ編集項目9415-2. 入力例)軸別パラメータを編集9579816-1. モニタ項目9816-2. 入力ポート99
	14-3. 各項目のシンボル編集画面 88 14-4. フラッシュROM書込み 93 (一夕編集 94 15-1. パラメータ編集項目 94 15-2. 入力例) 軸別パラメータを編集 95 7 98 16-1. モニタ項目 98

	16-5. グローバル変数 ······	100
	16-6. 軸ステータス ······	101
	16-7. システムステータス ······	106
	16-8. エラー詳細情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	109
	16-9. バージョン情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	110
17. コン	トローラ	112
	17-1. コントローラ項目 ······	112
	17-2. フラッシュROM書込み ····································	113
	17-3. ソフトウェアリセット	114
	17-4. エラーリセット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	114
	17-5. メモリー初期化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	17-6. 再接続 ·····	115
	17-7. ボーレート変更	116
	17-8. セーフティ速度	116
	17-9. 駆動源復旧要求 ······	117
	17-10. 動作一時停止解除要求	117
	17-11. 駆動源復旧要求(RPwr)と動作一時停止解除要求(RAct)につい	ヽて118
	17-12. 複数プログラム同時起動禁止・許可選択	119
※ 付録·		120
	エラーレベル管理について	120
	ティーチングボックス エラー表 (アプリ部)	121
	ティーチングボックス エラー表 (コア部)	125



1. はじめに

この度は、SAコントローラ用ティーチングボックスをお買い上げいただき、誠にありがとう ございます。どのような製品でも、ご使用方法やお取扱い方法が適切でなければ、その機能が十 全に発揮できないばかりでなく、思わぬ故障を生じたり、製品寿命を縮める事にもなりかねませ ん。本書を精読していただき、お取扱いに充分ご注意いただくと共に、正しい操作をしていただ きますよう、お願い申し上げます。尚、本書はティーチングボックスの操作をされる際は、常に お手元においていただき、必要に応じて適当な項目をご再読願います。

また、ご使用になるアクチュエータ及びコントローラの取扱いについては、製品に添付されている取扱説明書を必ずご参照ください。

・ティーチングボックスを接続したままでは、安全速度有りの状態になっています。そのため、ティーチングボックスからのプログラム起動による最高速度は直交軸の場合は、250mm/sec以下となります。プログラムの速度指令どおりに動作させるためには、安全速度無しの状態に変更する必要があります。

安全速度有無の切替えは「17-8. セーフティ速度」を参照ください。

2. ご使用にあたって

- (1) この取扱説明書は、本製品を正しくお使いいただくために、必ずお読みください。
- (2) この取扱説明書の一部または全部を無断で使用、複製することはできません。
- (3) この取扱説明書に記してある事以外の取扱い及び操作方法は、原則として「してはならない」または「v0 をない」と解釈してください。
- (4) この取扱説明書を運用した結果の影響については、一切責任を負いかねますので、ご了承く ださい。
- (5) この取扱説明書に記載されている事柄は、製品の改良等により将来予告なしに変更する事があります。



3. 安全上の注意 //

- (1) アクチュエータとSAコントローラ間の配線は、指定純正品をお使いください。
- (2) アクチュエータ等の機械が作動中の状態、または作動できる状態(コントローラの電源が入っている状態)のとき、機械の作動範囲に立ち入らないようにしてください。また、人が接近する恐れのある場所でのご使用は、周囲を柵で囲う等の処置をしてください。
- (3) 機械の組付調整作業あるいは保守点検作業は、必ず電源コードを抜いてから行ってください。 作業中は、その旨を明記したプレート等を見やすい場所に表示してください。また、電源コードは作業者の手元まで手繰り寄せ、第三者が不用意に電源を入れないようご配慮ください。 あるいは、電源プラグやコンセントに施錠してキーを作業者が保持するようにするか、または安全プラグをご用意ください。
- (4) 複数の人間が同時に作業を行う場合は、合図の方法を決めお互いの安全を確認しあって作業を進めてください。特に、電源の入・切やモータ駆動・手動を問わず、軸移動を伴う作業は、必ず声を出して安全を確認した後に実行してください。
- (5) ユーザ側(お客様)で配線延長等をされた場合、誤配線による誤動作の可能性が考えられますので、配線を充分に点検し、配線の正しいことを確認した上で電源を入れてください。



4. 保証期間と保証範囲

お買い上げいただいたティーチングボックスは、弊社の厳正な出荷試験を経てお届けしております。

本製品は、次の通り保証致します。

1 保証期間

保証期間は以下のいずれか先に達した期間と致します。

- ・弊社出荷後18ヶ月。
- ・ご指定場所に納入後12ヶ月。

2 保証範囲

上記期間中に、適正な使用状態のもとに発生した故障で、かつ明らかに製造者側の責任により 故障を生じた場合は、無償で修理を行います。但し、次に該当する事項に関しては、保証範囲か ら除外されます。

- ・塗装の自然退色等、経時変化による場合。
- ・消耗部品の使用損耗による場合 (ケーブル等)。
- ・機能上、影響のない発生音等、感覚的現象の場合。
- ・不適当な取扱い、並びに不適当な使用による場合。
- ・保守点検上の不備、または誤りによる場合。
- ・純正部品以外の使用による場合。
- ・弊社に認められていない改造等を行った場合。
- ・天災、事故、火災等による場合。


尚、保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。また修理は工場持ち込みによるものと致します。

3 サービスの範囲

納入品の価格には、プログラム作成及び技術者派遣等により発生する費用を含んでおりません。 従いまして、次の場合は、保証期間内であっても別途費用を申し受けさせていただきます。

- ・保守点検。
- 操作方法等の技術指導及び技術教育。
- ・プログラム作成等、プログラムに関する技術指導及び技術教育。

5. コントローラとの接続





- ①コントローラとアクチュエータ・I/O24V電源・システムI/O等の接続をあらかじめ行ってください。 コントローラの電源OFFの状態で、ティーチングボックスのケーブルコネクタをコントローラ のティーチング用コネクタに接続します。
- ②コントローラのモードスイッチをMANU側に入れた後、コントローラに電源を投入します。

ティーチングボックス LCDディスプレイ

SA Teaching TP V1.40 06/07/07 TPC V0.02 01/05/15 Please wait ... ティーチングボックスのバージョンを表示し、次ページのモード選択画面に移行します。

F1 F2 F3 F4

Err [DEE]
CTL Not Connented

Back Next

F1 F2 F3 F4

モードスイッチがAUTO側の場合、コントローラと接続されず左図のような表示になります。この場合には ESC キーを押し再接続表示にします。

再接続画面

Re - Connent

Do you want to

re - Connent?

Yes No

F1 F2 F3 F4

モードスイッチをMANU側にし、F1 (Yes) キーを押し再接続を行います。

モード選択画面

Mode Selection

Edit Play Moni Ctl

F1 F2 F3 F4

ここがすべての操作の基本画面となります。



▲要注意事項

TPポート(ティーチングコネクタ)のオープンに関して、サーボ非使用中・使用中により、以下のようになります。

<MANUモード・サーボ非使用中>

	OPEN命令実行前	OPEN命令実行後
TPポートの接続	ティーチングボックス 🗀	SELプログラム接続への強制移行
	との接続	(メッセージエラー) プログラムは実行中

OPEN命令実行後の発生エラー:エラーNo.A50「非AUTOモード時SCIFオープンエラー」

<MANUモード・サーボ使用中>

	OPEN命令実行前	OPEN命令実行後
TPポートの接続	ティーチングボックス 🗀	ティーチングボックスとの接続
	との接続	(コールドスタートエラー) プログラムは終了

OPEN命令実行後の発生エラー:エラーNo.E89「非AUTOモード時SCIFオープンエラー (サーボ使用中)」

TPポートのチャンネルNo.を、次に示します。


0 ch 'OPEN 0'

上記枠内 "要注意事項"はMANUモードかつI/OパラメータNo.90= 2(SUSプロトコル)以外時についての記述です。



6. ティーチングボックスの機能と仕様


6-1. 主な操作キーと機能



- ① LCDディスプレイ 20文字 4 行まで、プログラムや動作モニター等を表示します。
- ② **非常停止ボタン** 非常停止をかけます。

③ F1 F2 F3 F4 キー (ファンクションキー)

LCDディスプレイ(ファンクションキー欄)の各項目と対応しています。



④ SF キー (シフトキー)

選択可能なファンクションが5つ以上ある場合(ファンクションキー欄右側に '→' が表示)、ファンクションキー欄の表示項目を切り替えます。

(5) WRT キー (ライトキー)

編集データをコントローラへ転送します。(コントローラのメモリにデータを保存します。) LCDディスプレイに表示されているデータのみを転送します。(複数のポジションNo.やプログラムステップNo.等をまとめて転送することはできません。)

⑥ ESC キー (エスケープキー)

現在の状態から1つ前の状態にもどります。 データ入力中に使用しますと、入力データをキャンセルします。

⑦ BS キー (バックスペースキー)

データ入力中は1つ前の入力文字をクリアします。 それ以外ではカーソル位置のデータをクリアします。

⑧ ← (カーソル後退キー)

リターンキーと逆順でカーソルを移動させます。

9 テンキー

数値・アルファベット・記号を入力できます。

'0'〜'9'以外の文字の入力が必要な項目(16進数、文字列等)にカーソルがある時、ファンクションキー欄に入力モード切替が表示されます。(Alph:アルファベット・記号入力 Num:数値入力)



⑩ →キー (リターンキー)

入力データの確定やカーソル前進移動等に使用します。

① 『合語』・『合衆』キー(ページアップキー・ページダウンキー) 編集・表示項目No.(ポジションNo., プログラムNo., ステップNo.等)をインクリメント・デクリメントします。

② ON/OFF キー (オンオフキー)軸のサーボON/OFFの切替を行います。(Teacモード内で有効)


(3) HOME キー (ホームキー)原点復帰を実行します。(Teacモード内かつサーボON状態で有効)

MOVE キー (ムーブキー)
アクチュエータの移動・連続移動を開始します。(Teacモード内かつサーボON状態で有効)

(5) STOP キー アクチュエータの移動・連続移動を停止します。(Teacモード内かつサーボON状態で有効)

(16) ←1 1→ (ジョグキー)

←1 1 軸目マイナス方向ジョグ移動1 → 1 軸目プラス方向ジョグ移動1 → 1 軸目プラス方向ジョグ移動



注意事項

- ・これらのジョグボタンによるジョグ動作は原点復帰未完了軸に対しても有効ですが、この時の座標値は意味を持ちません。ストロークエンドとの干渉には充分注意してください。
- ・動作中の軸に対して、操作ボタン受付可能状態中、ジョグ操作を行うとジョグ操作ボタン OFF時に、該当軸の動作は打ち切られます。(次動作があれば、次動作に移ります。)



7. データ保存方法


コントローラはフラッシュメモリを採用しているため、保存するデータによりバッテリバックアップによる保存領域とフラッシュメモリによる保存領域があります。

また、パソコンソフトまたはティーチングボックスからデータ転送を行っても下図のようにメモリに書き込まれただけであり、電源OFFまたはコントローラリセットによりそのデータは消去されてしまいます。

確実に保存するためにも、保存しておきたいデータはフラッシュ書込みを行うようにしてください。

7-1. 出荷時の設定 システムメモリバックアップバッテリ使用の場合

(その他パラメータNo.20=2 (システムメモリバックアップバッテリ装着))



※エンコーダパラメータは、コントローラ内ではなく、アクチュエータのエンコーダ自身の EEPROMに記憶されており、電源投入時またはソフトウェアリセット時にコントローラ 内に読込まれます。



プログラム・パラメータ・シンボルは再起動時にはフラッシュメモリから読込ますのでフラッシュへの書込みをしないとメモリのデータは編集前の元データとなってしまいます。

コントローラは常にメモリ(点線枠内)のデータに従い動作します。(パラメータは除く)


内容1:下記内容2とエンコーダパラメータ以外のパラメータ

内容 2: I/Oスロットカード・(電源系カード) パラメータ

内容3:フラグ、変数、ストリング

7-2. システムメモリバックアップバッテリを使用しない場合

その他パラメータNo.20=0(システムメモリバックアップバッテリ非装着)



プログラム・パラメータ・シンボル・ポジションは再起動時にはフラッシュメモリから読込ますのでフラッシュへの書込みをしないとメモリのデータは編集前の元データとなってしまいます。 コントローラは常にメモリ(点線枠内)のデータに従い動作します。(パラメータは除く)

注意:SELグローバルデータはバックアップバッテリ非装着では保持できません。



7-3. 注意事項

データ転送及びフラッシュ書込み時の注意事項

データ転送中及びフラッシュ書込み中は絶対に主電源をOFFしないでください。


データが失われコントローラが動作できなくなる場合があります。





8. モード遷移図


プログラムモードとポジショナモードの2種類の選択が可能です。選択は、その他パラメータ No.25「運転モード種別」に設定します。詳細は、SAコントローラの取説をご参照ください。


8-1. プログラムモード




















8-2. ポジショナモード


(注) ポジショナモード時は、「プログラム編集」、「シンボル編集」ができなくなります。「複数プログラム同時起動禁止」(MTsk)操作もできません。














9. 簡単な操作手順

ここでは、下図の3点を通る単純なプログラムとポジションデータを作成します。



ポジションデータ (①~③)



9-1. ポジションデータの作成

下記ポジションデータリストのように3点のポジションデータを入力します。

No.	Axis1	Vel	Acc	Dcl
1	0.000	xxxx	x.xx	x.xx
2	50.000	xxxx	x.xx	x.xx
3	100.000	xxxx	x.xx	x.xx

コントローラにティーチングボックスを接続し、モードスイッチをMANU側にします。 コントローラに電源を投入します。

SA Teaching
TP V1.40 06/07/07
TPC V0.02 01/05/15
Please wait. ..

F1 F2 F3 F4

ティーチングボックスのバージョンを表示し、モード選択画面に移行します。(次ページへ)

Err [DEE]
CTL Not Connented

Back Next

F1 F2 F3 F4

モードスイッチがAUTO側の場合、コントローラと接続されず左図のような表示になります。この場合には ESC キーを押し再接続表示にします。

Re - Connent

Do you want to

re - Connent?

Yes No

F1 F2 F3 F4

モードスイッチをMANU側にし、 $\boxed{\mathsf{F1}}$ (Yes) キーを押し再接続を行います。

Mode Selection

Edit Play Moni Ctl
F1 F2 F3 F4

モード選択画面

ここがすべての操作の基本画面となります。 F1 キー(Edit)を押してください。

※選択ミス、または入力ミスをした場合は、ESC キーを押して、1つ前の画面に戻してから、操作を続けてください。どの操作に入っても、ESC キーを何度が押すことによって必ず上図の基本画面に戻れます。

Edit

Posi Prog Sym Para

F1 F2 F3 F4

エディットモード画面

F1 キー(Posi)を押します。




Edit - Posi

Md) Teac Copy Clr

F1 F2 F3 F4

ポジション (ポジションデータ) 編集画面 「F1」 キー (Mdi) を押します。



表示している軸No. ポジションNo.入力モード

ポジションNo.の位置にカーソルがあります。 データが入っていなければ、X.XXXと表示されて

アータが入っていなければ、X.XXXと表示されています。リターンキーを押し、カーソルをポジションデータに合わせます。

※すでにデータが入力されている場合は、上書き (元のデータは消えます)するか 『合写』・『合祭』 キーを使用し、X.XXXと表示された画面に進ん でからデータ入力を行ってください。

F3 (Clr) キーを押し、次の画面で F1 (Clr) キーを押すと軸の入力データをクリアします。 (Clr) は WRT はキーを押さなくてもコントローラのデータをクリアします。

─ カーソル位置の軸No.

Mdi - 1 Axis 1/1
x.xxxx

Vel Canc Axis

F1 F2 F3 F4

① 1点目のデータ入力

数字の0を入力しリターンキーを押すと、0.000と表示されます。(入力ミスをした場合は、上書きをしてください。またF3(Canc)キーで入力したデータをx.xxxに戻すことができます。)

※ポジションデータは整数 4 桁、小数点以下 3 桁まで入力可能です。範囲はアクチュエータの機種によって変わるため、カタログ等で確認してください。

Mdi - 1 Axis 1/1 0.000 Vel Canc Axis

WRT キーでデータを転送すると、ポジションNo. が 1 つ進んで 2 となります。

※データを転送する前に Page・Page キーまたは ESC キーで画面を切替えた場合、入力したデータは無効となります。

ポジションNo.2

Mdi -② Axis 1/1
x.xxx

Vel Canc Axis

F1 F2 F3 F4

① 2点目のデータ入力

ポジションデータに50を入力し、リターンキー を押します。

Mdi - 2 Axis 1/1
50.000

Vel Canc Axis

F1 F2 F3 F4

WRT キーでデータを転送し、ポジションNo.を 3 に進めます。

.54

 $\begin{array}{ccc} \text{Mdi - 3} & \text{Axis} & 1/1 \\ \text{x.xx}\underline{x} & \end{array}$

Vel Canc Axis

F1 F2 F3 F4

③3点目のデータ入力

ポジションデータに100を入力し、リターンキー を押します。

Mdi - 3 Axis 1/1 100.00<u>0</u>

Vel Canc Axis

F1 F2 F3 F4

WRT キーでデータを転送し、ポジションNo.を 4 に進めます。

Mdi - 4 Axis 1/1 x.xx<u>x</u>

Vel Canc Axis

F1 F2 F3 F4

ポジション編集を終了し、データをフラッシュ ROMに書込みます。

ESC キーを押すと、カーソルがポジションNo.の 位置に移動します。

Mdi - 4 Axis1 - 1/1 x.xxx

Axis

F1 F2 F3 F4

ESC キーを押すと、ポジション編集画面に戻ります。

Edit-Posi

Mdi Teac Copy Clr

F1 F2 F3 F4

もう一度 ESC キーを押すとエディットモード画面になります。

Edit

Posi Prog Sym Para

F1 F2 F3 F4

更に \overline{ESC} キーを押すと、フラッシュ \overline{ROM} 書込み 画面になります。

Flsh

Flash Write?

Yes No

F1 F2 F3 F4

フラッシュROMにデータを書込む場合には、 F1 (Yes)キーを押します。

書込まない場合は F2 (No) キーを押します。

Flsh

Writing Flash ROM Please wait ...

F1 F2 F3 F4

フラッシュROM書込み中は、'Please Wait...' が点滅しています。

※ この間は絶対にコントローラの電源を切らないでください。

Flsh

Complete!

F1 F2 F3 F4

ESC キーで、エディット画面に戻ります。



Edit

Posi Prog Sym Para

F1 F2 F3 F4

以上で基本的なポジションデータの入力を終了 します。



9-2. プログラムの作成

(ポジショナモードを除く)

9-1. で作成したポジションデータの位置を移動するプログラムを作成します。

アプリケーションプログラムリスト

No.	Е	N	Cnd	Cmnd	Operand 1	Operand 2	Pst	Comment
1				HOME	1			
2				VEL	100			
3				MOVL	1			
4				MOVL	2			
5				MOVL	3			
6				EXIT				

この章で入力するSAのプログラムです。

各命令語の意味や使い方等、詳細については、コントローラに付属の取扱説明書をご参照ください。 ここでは、Cmnd (命令語)、とOperand1 (操作1) だけ入力します。


HOME命令についての注意事項

原点復帰一時停止後の再開は、原点復帰シーケンスの最初から行います。


54

Mode Selection						
Edit	Play	Moni	Ctl			
F1	F2	F3	F4			


モード選択画面の中の $\boxed{F1}$ キー(Edit) を選択します。



エディットモード画面のF2 キー(Prog)を選択します。



プログラム編集・新規作成画面の F1 キー (Mdfy) を選択します。




プログラムNo.入力モード画面に変わります。プログラムNo.にカーソルがあります。リターンキーでカーソルをステップNo.へ移動させます。


※すでにプログラムのデータが入力されている場合、上書き(元のデータは消えます)するかデータの入っていないプログラムNo.を選択します。カーソル位置のプログラムNo.またはステップNo.は Page ・ Page キーで変更することができます。


また、テンキー入力後リターンキーを押してプログラムNo.・ステップNo.を変更することができます。






ステップNo.にカーソルが移動しました。 リターンキーを押します。





令語が、アルファベット順に切替えて表示されます。 ・ キーで逆順に切替わります。



- ②テンキーにはそれぞれアルファベットが割り付けられています。(テンキーの9にはGHI)カーソルが命令語入力の位置にある時、テンキーを押すごとに、そのアルファベットで始まる最初の命令語をファンクションキー欄に表示します。
 - ①・②の方法で、入力する命令語をファンクションキー欄に表示させ、対応するファンクションキーを押します。

命令語HOMEの検索

命令語を入力します。

テンキー9を押すことでG・HまたはIで始まる命令語を表示します。(命令語によってはテンキーだけでは表示できないものもあります。その場合にはテンキーと「SF」キーを併用して表示させます。)

Mdf 1 - 1 :
HOME

GTTM GVEL HOLD ⊕OMD→

F1 F2 F3 F4

HOMEをファンクションキー欄に表示させ、 F4 キー (HOME) を押します。(命令語入力を 空欄に戻す場合には BS キーを押します。) リターンキーを押します。 Mdf 1 - 1 :
HOME _
Sym *

F1 F2 F3 F4

Mdf 1 - 1 :
HOME 1
F1 F2 F3 F4

ステップNo.2

Mdf 1 -②:

ABPG ACC ACHZ ADD→

F1 F2 F3 F4

Mdf 1 - 2 :

VAL VALH VEL VLMX→

F1 F2 F3 F4

Mdf 1 - 2 :

<u>V</u>EL

VAL VALH VEL VLMX→

F1 F2 F3 F4

操作1にカーソルが移動します。 1と入力し、リターンキーを押します。

入力をやり直す場合

← キー・リターンキーでカーソルを変更箇所 へ移動させます。

データを上書きするか、 \overline{BS} キーで消去します。 または、 \overline{ESC} キーを使用して、ステップNo.か らやり直します。

WRT キーを押しデータキーをコントローラへ転送します。ステップNo.は2に進みます。

※データを転送する前に「Common Posme」・ Edge キーまたは ESC キーで画面を切替えた場合、入力したデータは無効となります。

テンキー 2 または SF キー・ $\overline{}$ キーを押し T 、VEL を検索します。

F3 キー(VEL)を選択します。

リターンキーを押します。

Mdf 1 - 2 :

VEL _

Sym *

F1 F2 F3 F4

 ** ここでは速度 ** 100と入力し、リターンキーを押します。

※最高速度は、カタログ等で確認してください。 ポジションデータに速度を入力した場合はそ ちらが優先されます。

Mdf 1 - 2 : VEL 100 -F1 F2 F3 F4 WRT キーを押してデータをコントローラへ転送 します。

ステップNo.は3に進みます。

※データを転送する前に Page・Page キーまたは ESC キーで画面を切替えた場合、入力したデータは無効となります。

Mdf 1 - 3 :

ABPG ACC ACHZ ADD→

F1 F2 F3 F4

テンキー 5 と SF キー・デキーを使用して、 MOVLを表示させます。

Mdf 1 - 3 :

LET MOD MOVD MOVP→

F1 F2 F3 F4

F3 キー(MOVL)を選択します。

Mdf 1 - 3 :
MOVL

LET MOD MOVL MOVP→

F1 F2 F3 F4

リターンキーを押します。 操作1にカーソルが移動します。



Mdf 1 - 3 :
MOVL _
Sym *
F1 | F2 | F3 | F4

ポジションNo.1の1を入力し、リターンキーを押します。

Mdf 1 - 3 :
MOVL 1
F1 F2 F3 F4

WRT キーを押してデータをコントローラへ転送 します。

ステップNo.は 4 に進みます。

送します。

※データを転送する前に『合学・『ASSII キーまたは ESC キーで画面を切替えた場合、入力したデータは無効となります。

Mdf 1 - 4 :

ABPG ACC ACHZ ADD→

F1 F2 F3 F4

同様の手順でステップNo.4~5に MOVL 2 \sim MOVL 3 のプログラムデータを入力しコントローラへ転

Mdf 1 - 6 :

ABPG ACC ACHZ ADD→

F1 F2 F3 F4

テンキー 8と SF キー・ テキーを使用して、 EXITをファンクションキー欄に表示させます。

 F2 キー(EXIT)を選択しリターンキーを押します。

Mdf 1 - 6 : EXIT _ F1 F2 F3 F4

WRT キーを押してデータをコントローラへ転送します。

※データを転送する前に Page・Page キーまたは ESC キーで画面を切替えた場合、入力したデータは無効となります。

Mdf 1 - 7 :

ABPG ACC ACHZ ADD→

F1 | F2 | F3 | F4

プログラム編集を終了し、データをフラッシュ ROMに書込みます。

ESC キーを押します。 (カーソルはステップNo.に移動)

Mdf 1 - 7 :

Ins Del Cmnt / 9

F1 F2 F3 F4

ESC キーを押します。 (カーソルはプログラムNo.に移動)

Mdf <u>1</u> - 7:

/ 9

F1 | F2 | F3 | F4

ESC キーを押します。 プログラム編集画面に戻ります。

Edit - Prog

Mdfy Copy Clr

F1 F2 F3 F4

ESC キーを押します。 エディット画面に戻ります。 Edit

Posi Prog Sym Para

F1 F2 F3 F4

ESC キーを押します。

Flsh

Flash Write?

Yes No

F1 F2 F3 F4

フラッシュROMにデータを書込む場合には、 F1 (Yes) キーを押します。

書込まない場合は F2 (No) キーを押します。

Fish

Writing Flash ROM Please wait. ..

F1 F2 F3 F4

フラッシュROM書込み中は、'Please Wait...' が点滅しています。

※ この間は絶対にコントローラの電源を切らないでください。

Flsh

Complete!

F1 F2 F3 F4

フラッシュROM書込み完了です。


ESC キーで、エディット画面に戻ります。



9-3. アプリケーションプログラムの変更 (ポジショナモードを除く)

前項(9-2)で作成したプログラムを変更します。

同じ動作を繰り返すように、プログラムステップの挿入・削除を行います。



(ステップNo.3に 'TAG 1' を挿入、'MOVL 3' を削除、'GOTO 1' を 'EXIT' に上書き)

Mode Selection

Edit Play Moni Ctl

F1 F2 F3 F4

モード選択画面の中の $\boxed{\mathsf{F1}}$ キー(Edit)を選択します。

Edit

Posi Prog Sym Para

F1 F2 F3 F4

プログラムモード画面の F2 キー (Prog) を押します。



Edit - Prog

Mdfy Copy Clr

F1 F2 F3 F4

プログラム編集・新規作成画面の F1 キー (Mdfy) を選択します。

Mdf <u>1</u> - 1 : HOME 1 / 9

プログラムEditモード画面に変わるので、リターンキーを1回押して、カーソル位置をステップNo.の位置に合わせます。

Mdf 1 - <u>1</u> :
HOME 1

Ins Del Cmnt / 9

F1 | F2 | F3 | F4

プログラムステップNo.2とNo.3の間に1行ステップを挿入します。テンキーで3を入力するか Page キーを2回押して3を表示させます。

Mdf 1 - <u>3</u> :
MOVL 1

Ins Del Cmnt / 9

F1 F2 F3 F4

F1 キー(Ins)を選択します。

ステップNo.3の後ろに InsertのIが表示されます。

Mdf 1 - 3 ① :

ABPG ACC ACHZ ADD→

F1 F2 F3 F4

テンキー 1 または SF キー・・ キーを使用して 'TAG' を表示させます。



Mdf 1 - 3I:

F4 キー(TAG)を選択し、リターンキーを押してください。

SVOF SVON SYST (ĀG→

Mdf 1 - 3I:
TAG _
Sym *

F1 | F2 | F3 | F4

操作1に数値1を入力し、リターンキーを押し ます。

Mdf 1 - 3I: TAG 1 -F1 | F2 | F3 | F4 WRT キーを押してプログラムデータをコントローラへ転送します。

※データを転送する前に Page・Page キーまた は ESC キーで画面を切替えた場合、入力したデータは無効となります。

Mdf 1 - 4I -ABPG ACC ACHZ ADD→ F1 F2 F3 F4 [ESC] キーを 2 回押して、ステップNo. 4 の画面を表示させます。

Mdf 1 - 4:
MOVL 1

Ins Del Cmnt / 10

F1 F2 F3 F4

次に'MOVL 3'を削除します。カーソルの位置はそのままでステップNo.に直接テンキーで6を入力するか、『合い キーを2回押して'MOVL 3'を表示させます。

(カーソルはステップNo.6の位置)

 「F2」キー (Del) を押します。

Del 1 - 6:
MOVL 3

Del

F1 F2 F3 F4

 F1 キー (Del) を押します。

 (削除を中止する場合は ESC キーを押します。)

Mdf 1 - <u>6</u>: EXIT

Ins Del Cmnt / 10

F1 F2 F3 F4 リターンキーを押します。

Mdf 1 - 6: <u>E</u>XIT

ABPG ACC ACHZ ADD→

F1 F2 F3 F4 テンキー $\begin{bmatrix} 9 \end{bmatrix}$ または $\begin{bmatrix} \text{SF} \end{bmatrix}$ キー・ $\begin{bmatrix} \text{T} \end{bmatrix}$ キーを使用して 'GOTO' を表示させます。

Mdf 1 - 6: EXIT

GACC GDCL GOTO GRP→

F1 F2 F3 F4 「F3」キー(GOTO)を選択し、リターンキーを押します。

Mdf 1 - 6: GOTO _ Sym * 操作1に 'TAG'の操作1で入力した同じ数値を入力します。ここでは1を入力しリターンキーを押します。

Mdf 1 - 6: GOTO 1 - WRT キーを押してプログラムデータをコントローラへ転送します。

※データを転送する前に Page・Page キーまた

 F1 F2 F3 F4
 は ESC キーで画面を切替えた場合、入力したデータは無効となります。

Mdf 1 - 7:

ABPG ACC ACHZ ADD→

F1 F2 F3 F4

ESC キーを数回押してフラッシュROM書込み画面へ移行します。

Flsh
Flash Write?

Yes No

F1 F2 F3 F4

フラッシュROMにデータを書込む場合には、 F1 (Yes) キーを押します。 書込まない場合は F2 (No) キーを押します。

FIsh
Write Flash ROM
Please wait...

F1 F2 F3 F4

フラッシュROM書込み中は、'Please Wait...' が点滅しています。

※ この間は絶対にコントローラの電源を切らないでください。

FIsh Complete!


フラッシュROM書込み完了です。 ESC キーで、エディット画面に戻ります。




10. プログラム実行 (SAコントローラのポジショナモードを除く)

9. 簡単な操作手順で作成したプログラムを動かしてみましょう。

10-1. 動作確認



モード選択画面より F2 (Play) キーを押しプレイモード画面へ移行します。






運転モード選択画面に移行しました。

プログラム1ステップ毎に運転を行うか、連続運転を行うか、選択します。

運転モード選択




 F1 (Strt) キーで

 連続運転を開始します。


F2(Step)キーでステップ 運転を開始します。


F2


(Step)



連続運転モード








F3

(Stop)



現在実行中のプログラムステップを表示します。(連続移動系命令は除く)

F2 (Sus) キーを押すとステップ運転に 切替わります。


F3 (Stop) キーを押すと運転終了します。

現在実行中のプログラムステップを表示し た後、次ステップを表示します。

F2 (Step)キーを押す毎に、プログラム を1ステップづつ実行します。


F1 (Cont) キーを押すと連続運転に切替わります。

F3(Stop)キーを押すと運転終了します。



運転中のモニタ

F1 (Posi) : 現在位置表示 F2 (LFIg) : ローカルフラグ F3 (LVar) : ローカル変数



運転中のモニタ

F1 (Posi) :現在位置表示 F2 (LFIg) :ローカルフラグ F3 (LVar):ローカル変数

注意:ティーチングボックスの接続時には、'安全速度制限有り'の状態になっています。その為、プログラムやパラメータの設定と関係なく直交軸では最高速度は250mm/sec以下となります。

安全速度の有無の切替えは「17-8.セーフティ速度」を参照ください。



10-2. ブレークポイントの設定

連続運転中の停止ポイントを設定できます。

運転モード選択画面または、運転モードの画面で「F4」(Brk) キーを押します。

プログラムNo. ステップNo.

Brk 1- ⑥:

MOVL 3

Set AClr [®]

F1 F2 F3 F4

B:ブレークポイント設定 空欄:ブレークポイント解除 Page・Bageキーでブレークポイントを設定するステップNo.を選択します。

F1 (Set) キーを押す度に、ブレークポイントの設定と解除を行います。

設定したブレークポイントを全て解除する場合には、F2(AcIr)を押します。

ブレークポイントを設定し、連続運転を行った場合、設定したステップNo.の命令の実行前でプログラムを一時停止します。

停止後、連続運転を再開する場合には F1 (Cont) キーを押します。また、F2 (Step) キーでステップ運転を実行します。

コントローラ電源OFF/ON又はソフトウェアリセットを行うと、ブレークポイントはすべてクリアされます。



10-3. 運転中のモニタ

連続運転中または、ステップ運転中にアクチュエータの現在位置やローカル領域のデータをモニタできます。

連続運転モードまたは、ステップ運転モードの画面より「SF」キーを押します。

Run 1 5 :
MOVL 2

Posi LFlg LVar →


モニタ項目がファンクションキー欄に表示されます。

F1 (Posi) :現在位置表示 F2 (LFIg) :ローカルフラグ F3 (LVar) :ローカル変数

(1) 現在位置表示

アクチュエータの現在位置を表示します。 運転モードの画面より「F1」(Posi) キーを選択します。

モード遷移: PLAY Run Strt Posi Step Posi




(2) ローカルフラグ

ローカルフラグのON/OFF状態を表示します。ローカルフラグのON/OFFを切替えることができます。

運転モードの画面より「F2 (LFIg) キーを選択します。

モード遷移: PLAY Run Strt LFig Step LFig



カーソル位置のローカルフラグはF1(0/1)キーを押すごとにON/OFFを切替えることができます。

カーソル位置はリターンキー・**←** キーで移動させます。


Page・Bageキーを押すごとにフラグNo.が20ずつ切替って表示します。



(3) ローカル変数

ローカル変数・ローカルストリングの内容を表示します。またローカル変数へ数値を代入・ローカルストリングに文字列を代入することができます。


運転モードの画面より「F3」(LVar) キーを選択します。




ローカル変数は3種類に分けて表示します。


F1(Itg):整数型F2(Real):実数型F3(Str):ストリング


①ローカル整数型変数












カーソルはデータ(変数内容)の位置にいます。テンキーで数値を入力し、リターンキーを押すことにより数値を代入することができます。カーソル位置はリターンキー・← キーで移動させます。

Page · Page キーで変数No.を変えることができます。

③ローカルストリング





カーソルはデータ(カラム)の位置にいます。 ASCIIコードをテンキーで入力し、リターンキー を押すことにより文字を代入することができま す。(16進数A~FはF1(Alph/Num)キーでAlph に切替えて入力します。)

カーソル位置はリターンキー・← キーで移動させます。

Page・Page ・ Page キーでカラムNo.が20ずつ切替って表示します。



11. SAコントローラのポジショナモードの起動・停止

SAコントローラのポジショナルモード時、ポジショナルモードの起動・停止を行います。

	Mode Selection					
Edit	Play	Moni	Ctl			
F1	F2	F3	F4			

モード選択画面より F2 (Play) キーを押しプレイモード画面へ以降します。

Play

Exec Stop

F1 F2 F3 F4

プレイモード画面には2種類の項目があります。

F1 (Exec) :現在指定されているポジショナ

モードを起動します。

F3 (Stop) :ポジショナモードを終了します。



12. ポジション編集

12-1. Mdi (数值入力)

ポジションデータをテンキーによる数値入力で行う方法 テンキーによる座標位置のデータ入力は、「9. 簡単な操作手順 | を参考にしてください。

各ポジションNo.でのVel (速度)、Acc (加速度)、Dcl (減速度) の入力方法

Mdi (数値入力) の場合

数値入力画面へのモード遷移: Edit Posi Mdi - <u>ポジションNo.</u>リターン

Mdi - 1 Axis 1/1 0.000

Vel Canc Axis

F1 F2 F3 F4

アクチュエータのデータ入力画面のファンクションキー欄にVelが表示されています。 F2 (Vel) キーを押します。

∠ポジションNo.

Vel - ①
Vel [0]

Acc[0.00] Dcl[0.00]

F1 F2 F3 F4

Vel·Acc·Dcl入力画面

リターンキーでカーソ移動させ、必要な箇所に テンキーでデータを入力しリターンキーを押し ます。

Vel - 1 Vel [20<u>0</u>]

Acc[0.50] Dcl[0.50]

F1 F2 F3 F4

データ入力後、WRT キーでデータをコントローラに転送します。

※データを転送する前に Page・ Count キーまたは ESC キーで画面を切替えた場合、入力したデータは無効となります。

Vel - 2 Vel [<u>0</u>]

Acc[0.00] Dcl[0.00]

F1 F2 F3 F4

ポジションNo.はインクリメントされ次のVel・Acc・Dcl入力画面を表示します。



12-2. ティーチング:SAコントローラ

12-2-1. Teac(ティーチング)

ポジションデータの入力方法としてティーチング (アクチュエータを任意の位置へ移動させ、そのアクチュエータの現在位置をデータとして取りこむ方法) があります。


アクチュエータを任意の位置に移動させる方法には ジョグ操作・インチング操作・サーボOFF状態での手動操作があります。

ティーチングの基本的な流れは、下記の様になります。

①アクチュエータを移動させます。(ジョグ操作・インチング動作・サーボOFF状態での手動移動) データ入力するポジションNo.と軸No.を選定します。



①~③を繰り返し、ティーチングによるポジションデータの入力を行います。




50



(1) ティーチング画面

ティーチング画面には、ポジションNo.選択画面と軸データ入力画面があります。 ポジションNo.選択画面では、全軸同時ティーチング(現在位置取込み・クリア)を行います。 軸データ入力画面では、軸ごとにティーチングを行います。

①ポジションNo.選択画面



ファンクションキーの内容

F1(Disp):入力データ画面と現在位置表示との 切替えを行います。

F2 (Scan): アクチュエータの現在位置を画面に 取込みます。 (TP.Ver1.02以降)

F3 (Clr) : 1 回押した後、次の画面で F1 キーを押すと、選択したポジション No.のアクチュエータのデータをク

リアします。

WRTキーを押さなくても、コントローラのデータをクリアします。

F4(Axis): 1~4軸と5~6軸の表示画面の切

替えを行います。 (1軸仕様のため無効)

F1(Cont):連続移動を行います。

F2(JVel):ジョグ速度等を設定します。

F3 (In) :入力ポートをモニタします。

F4 (Out) :出力ポートをモニタします。

F2 (UsrO):出力ポート(パラメータに設定し

た、連続した最大8点)をON/OFF


します。

(予めI/OパラメータNo.74,75の設

定が必要です。)

ポジションNo.をテンキーで入力し、リターンキーを押し軸データ入力画面へ移行します。





ファンクションキーの内容

F1 (Disp):入力データ画面と現在位置表示との切替えを行います。

F2 (Scan):カーソルが位置しているアクチュ

エータの現在位置を画面に取込み

ます。

F3 (Canc):入力データをクリアします。

F4 (Axis): 1~4軸と5~6軸の表示画面の

切替えを行います。 (1軸仕様のため無効)

F1 (Vel) : 各ポジションNo.での速度等のデ

ータを入力します。

F2(JVel):ジョグ速度等を設定します。

F3 (In) : 入力ポートをモニタします。

F4 (Out) :出力ポートをモニタします。

F1 (Cont):連続移動モードへ移行します。

F2(UsrO):出力ポート(パラメータに設定し

た、連続した最大8点)をON/


OFFします。


(予めI/OパラメータNo.74.75の


設定が必要です。)



電源投入後又はソフトウェアリセット後、ティーチング前に原点復帰を行う必要があります。







原点復帰前の現在位置画面のデータは 意味がありません。

Teac- 100 Axis1-1/1
0.000N

Disp Scan Clr Axis→

F1 F2 F3 F4

ティーチング画面の状態で、ON/OFF キーを押してサーボON状態にします。

サーボON/OFFの確認を行うには、F1 (Disp) キーを押します。


HOME キーを押すと、アクチュエータが原点 復帰を開始します。

原点復帰完了後、ティーチングを行ってください。



(2) アクチュエータの移動

①ジョグ操作




ティーチング画面の状態で、ON/OFF キーを押し、サーボON状態にします。

サーボON/OFFの確認を行うには、<u>F1</u> (Disp) キーを押し現在位置表示にします。

1→ ←1

キーを押してアクチュエータを任意の位置へ移動させます。(1は軸No.、右向き矢印は座標プラス方向、左向き矢印はマイナス方向の移動を表します。)





ジョグ速度変更

ジョグ操作時のアクチュエータ移動速度等を変 更します。

ティーチング画面でファンクションキー欄に 'JVel' (ジョグ速度) を表示させ、対応するファンクションキーを押します。

(画面の状態によって、SFキーを押さないと 'JVel'が表示されません。)


ジョグ操作時のVel (速度)・Acc (加速度)・Dcl (減速度)をテンキーで入力しリターンキーを押します。Dis (インチング距離) は0.000にします。また、この画面から、インチング距離の設定もできます。

ESC キーでティーチング画面に戻り、ジョグ操作を行います。



②インチング操作






インチング距離(ジョグキーを1回押すごとの移 動距離)を設定します。


ジョグ速度変更画面で、Dis (インチング距離) にテンキー数値入力しリターンキーを押します。 数値入力範囲は0.001~1.000です。単位:mm ESC キーでティーチング画面に戻り、インチン グ操作を行います。

ジョグキーを1クリックすると、1インチング距 離移動します。

1→ をクリックすると座標プラス方向に、←1 をクリックすると座標マイナス方向に、インチン グ移動します。

ジョグキーを押し続けるとジョグ動作に変わりま す。ジョグキーを押してから約1.6秒後にジョグ 動作に変わり、さらに押し続けると、ジョグ速度 が約1秒毎に 1→10→50→100 [mm/sec] と変化 します。





ティーチング画面の状態で、「ON/OFF」キーを押 し、サーボOFF状態にします。


サーボON/OFFの確認を行うには、「F1 (Disp) キーを押します。

任意の位置へアクチュエータを手動で動かします。

注意:サーボOFF状態であることを必ず確認して から行ってください。

(3) 現在位置をデータとして取込み

アクチュエータの位置をポジションデータとしてティーチング画面に取込みます。



ポジションNo.選択画面で、データの取込み先の ポジションNo.をテンキーで入力しリターンキー を押します。

または、データ入力画面で、Page・Pageキーを使 用してデータの取込み先のポジションNo.を選択 します。

ポジションNo.選択画面では、「F2」(Scan) キー

を押すとアクチュエータの現在位置データが取込

Teac- 100 Axis 1/1 64.683

F1 F2

Disp Scan Canc Axis→

F3

F4

軸データ入力画面では、「F2」(Scan)キーを押す とアクチュエータの現在位置データが取込まれま



(4) コントローラへ転送

取込んだデータをコントローラへ転送します。

Teac- 100 Axis 1/1 64.683

Disp Scan Canc Axis→

F1 F2 F3 F4

Teac- 101 Axis 1/1 X.XXX

Disp Scan Canc Axis→

F1 F2 F3 F4

ティーチング画面の状態で、WRT キーを押します。

取込まれたデータをコントローラのメモリに保存します。

WRT キーを押すとポジションNo.は1インクリメントされます。

コントローラへ転送できるのは、1表示画面の データです。複数のポジションNo.のデータをま とめて、転送することはできません。

※データを転送する前に『Age ・ Bass キーまたは ESC キーで画面を切替えた場合、入力したデータは無効となります。

(5) I/Oモニタ·位置確認

ティーチング作業中に、入出力ポートをモニタできます。また、ティーチングしたポジションデータへアクチュエータを移動させ、位置確認ができます。

①入出力モニタ

ティーチング画面の状態でファンクションキーのInまたはOutを選択します。

In:入力ポート Out:出力ポート

入力ポート

Moni - In 0123456789

0 - > 000000000

10 - > 0000000000

F1 F2 F3 F4

出力ポート

Moni - Out 0123456789

300 - > 1110000000

310 - > 0000000000

0/1


F1 F2 F3 F4


F1 (0/1) キーを押して、カーソル位置の出力ポートをOFF/ON (0/1) させることができます。 F1 キーを押す毎にOFF/ON (0/1) が切替わります。



2)移動

コントローラへ転送したポジションデータの位置へアクチュエータを移動させます。






ティーチング画面の状態で、移動させたいポジションNo.を選択します。

ON/OFF キーを押し、サーボON状態にします。 サーボON/OFFの確認を行うには、F1 (Disp) キーを押します。

MOVE キーを押すと移動を開始します。途中で 停止させる場合には「STOP」キーを押します。



移動速度の確認または変更を行う場合には F2 (JVel) キーを押し、速度等の変更画面に移 行させます。



テンキーで変更データを入力し、リターンキーを押します。変更後、ESC キーで前の画面に戻ります。

ポジションデータに速度・加速度・減速度が設 定されている場合は、そちらが優先されます。


優先度:パラメータ<JVel<ポジションデータ



③連続移動

コントローラへ転送したポジションデータの位置へアクチュエータを連続して移動させます。

←最初に移動させたいポジションNo.



Cont- 2 Axis1-1/1
50.000

Cont JVel In Out→

F1 F2 F3 F4

ティーチング画面の状態で、最初に移動させたいポジションNo.を選択しリターンキーを押します。

ON/OFF キーを押し、サーボON状態にします。 サーボON/OFFの確認を行うには、 F1 (Disp) キーを押します。

F1 (Cont) キーを押します。

移動速度の確認変更をする場合にはF2 (JVel) キーを押し、速度等の変更画面に移行させます。



Cont- 3 Axis1-1/1
75.783N

JVel Disp Axis

F1 F2 F3 F4

テンキーで変更データを入力し、リターンキーを押します。変更後、ESC キーで前の画面に戻ります。

(左図は移動速度を50mm/secに設定。)

ポジションデータに速度・加速度・減速度が設 定されている場合は、そちらが優先されます。

優先度:パラメータ<JVel<ポジションデータ

MOVE キーを押すとアクチュエータが連続移動を開始します。

連続移動中は、現在位置表示に切り替わります。 停止させるにはSTOPキーを押します。


MOVEキーを押すと連続移動を再開します。

注意: MOVE キーを押してから、移動開始まで に数秒かかる場合がありますので御注意 ください。(移動開始までの時間は、ポジションデータ登録数により異なります。)



(6) ユーザー指定出力ポート操作

パラメータに設定した出力ポートを、容易にON/OFF操作できます。 ティーチング画面の状態で、ファンクションキーのUsrOを選択します。



(A) ユーザ指定出力ポートステータス

ユーザ指定出力ポートの状態を'1'(=ON)、'0'(=OFF)で表示します。

(指定先頭ポートから指定ポート数分の状態を左から順に表示)

(B) 現在位置・サーボON/OFF表示

アクチュエータの現在位置およびサーボON/OFF状態('N'=ON, 'F'=OFF)を表示します。

(C) ユーザ指定出力ポート操作ファンクション

ユーザ指定出力ポートのON/OFF操作を行う為のファンクションです。

ユーザ指定出力ポートの先頭から 'Usr1'、'Usr2'、'Usr3'…の順に指定ポート個数分割り付けられます。

(SFキーにてUsr1~Usr4とUsr5~Usr8の切替えを行います。)

'Usr1'~'Usr4'および'Usr5'~'Usr8'に対応するファンクションキーF1~F4を押すことにより、各々の出力ポートをON/OFF操作できます。

(ポート状態表示が '0' (OFF) の時はポートON指令、ポート状態表示が '1' (ON) の時はポートOFF指令を行います。)



①ユーザー指定出力ポートパラメータ設定

パラメータ設定の操作方法については、「16. パラメータ編集」を参考にしてください。 次のパラメータにより、先頭ポートNo.およびポート数を設定します。

・ポート数.

I/Oパラメータ No.74「Qnt Prt Usr Out」(TPユーザー出力ポート使用数(ハンド等))

・先頭ポートNo.

I/Oパラメータ No.75「Top No. Use Out」(TPユーザー出力ポート開始No. (ハンド等))

(設定例) 先頭ポートNo.=308、ポート数=8と設定した場合、

'Usr1'(F1 キー)・・・出力ポート308

'Usr2'(F2 キー)・・・出力ポート309

'Usr3'(F3 キー)・・・出力ポート310

'Usr4' (F4 キー)・・・出力ポート311

'Usr5' (F1 キー)・・・出力ポート312

'Usr6' (F2 キー)・・・出力ポート313

'Usr7'(F3 キー)・・・出力ポート314

'Usr8' (F4 キー)・・・出力ポート315



12-2-2. ティーチング入力例

ポジションNo.10にジョグ操作、ポジションNo.11にサーボOFF状態での手動操作によるデータ入力を行います。

Mode Selection

Edit Play Moni Ctl

モード選択画面の中の $\boxed{\mathsf{F1}}$ キー (Edit) を選択します。

Edit

Posi Prog Sym Para

F1 キー(Posi)を選択します。

Edit - Posi

Mdi Teac Copy Clr

F2 キー(Teac)を選択します。

Teac - <u>1</u> Axis1 - 1/1 0.000

Disp Scan Clr Axis→
F1 F2 F3 F4

Page ・ Cage キーまたはテンキーを使用してポジションNo.に10を入力し、リターンキーで決定します。

Teac - 10 Axis 1/1 x.xx<u>x</u>

Disp Scan Canc Axis→

F1 F2 F3 F4

ON/OFF キーを押し、サーボON状態にします。

Teac - 10 Axis 1/1 253.977N

Disp Scan Canc Axis→
F1 F2 F3 F4

ジョグキー ←1 1→ を押して、ロボットを任 意の位置へ移動させます。

Teac - 10 Axis 1/1 272.727N

Disp Scan Canc Axis→
F1 F2 F3 F4

F2 キー(Scan)を押すと、アクチュエータの現在位置が入力画面に取り込まれます。

F1 (Disp) キーを使用して、データ入力画面に 切替えます。データが取り込まれたことを確認 してください。

Teac - 10 Axis 1/1 272.727

Disp Scan Canc Axis→
F1 F2 F3 F4

WRT キーを押して、ポジションデータをコントローラへ転送します。

ポジションNo.は11に進みます。

※データを転送する前に Page・Page キーまたは ESC キーで画面を切替えた場合、入力したデータは無効となります。

Teac - 11 Axis 1/1 x.xxx

Disp Scan Canc Axis→

F1 F2 F3 F4

∕─F: サーボOFF N: サーボON

Teac - 11 Axis 1/1 0.000E

Disp Scan Canc Axis→

Teac - 11 Axis ①1 211.970F

Disp Scan Canc Axis→

F1 F2 F3 F4

is ①/1 F2 キー(Scan)を押すと、アクチュエータの現在位置が入力画面に取り込まれます。

してください。

危険

ださい。

Teac - 11 Axis 1/1 211.970

Disp Scan Canc Axis→

F1 F2 F3 F4

Teac - 12 Axis 1/1 x.xxxx

Disp Scan Canc Axis→

F1 F2 F3 F4

WRT キーを押して、ポジションデータをコントローラへ転送します。

ON/OFF キーを押しサーボOFF状態にします。

F1 (Disp) キーを使用して、サーボOFFを確認

アクチュエータを手動で任意の位置へ移動させま

手動によるティーチングは、必ず非常停止ボタンが押されている状態で行ってく

ポジションNo.は12へ進みます。

※データを転送する前に Page・Page キーまたは ESC キーで画面を切替えた場合、入力したデータは無効となります。

ティーチングによるポジションデータ入力を終了します。

ESC キーを押します。

Teac - 12 Axis1 - 1/1 x.xxx

Disp Scan Canc Axis→

F1 F2 F3 F4

ESC キーを押します。

Edit - Posi

Mdi Teac Copy Clr

ESC キーを押します。

Edit

Posi Prog Sym Para

F1 F2 F3 F4

ESC キーを押します。

Flsh

Flash Write?

Yes No

F1 F2 F3 F4

フラッシュROMにデータを書込む場合には、 F1 (Yes)キーを押します。

書込まない場合は F2 (No) キーを押します。

Flsh

Writing Flash ROM Please wait. ..

F1 F2 F3 F4

フラッシュROM書込み中は、'Please Wait...' が点滅しています。

※ この間は絶対にコントローラの電源を切らないでください。




FIsh Complete!

ESC キーで、エディット画面に戻ります。




12-3. ポジションデータのコピー・移動


ポジションデータを他のポジションNo.にコピーまたは移動させる操作方法です。



モード選択画面より「F1」(Edit)キーを選択します。



「F1 (Posi) キーを選択します。



F3 (Copy) キーを選択します。

力しリターンキーを押します。

実行確認画面が表示されます。



ます。

する場合は F2 (No) キーを押します。 ESCキーで前の画面に戻ります。

Posi-Copy Complete! F1 F2 F3 F4 フラッシュROMに書込む場合は、ESC キーを数

回押して、フラッシュROM書込み画面まで戻り

実行する場合は「F1 (Yes) キーを、キャンセル

コピー元または移動元の先頭No.と最終No.をテ

コピー先または移動先の先頭No.をテンキーで入

コピーする場合には F3 (Copy) キーを、移動


させる場合には「F4(Move)キーを押します。

ンキーで入力し、リターンキーを押します。




12-4. ポジションデータの削除


ポジションデータを削除する操作方法です。



モード選択画面より F1 (Edit)キーを選択します。



「F1」(Posi)キーを選択します。



F4 (Clr) キーを選択します。

削除するポジションデータの先頭No.と最終No.をテンキーで入力し、リターンキーを押します。 選択したポジションデータを削除する場合には F3 (Clr) キーを押します。

全てのポジション(No.1~1500)を削除する場合にはF4(ACIr)キーを押します。 実行確認画面が表示されます。

実行する場合はF1 (Yes) キーを、キャンセルする場合はF2 (No) キーを押します。

ESCキーで前の画面に戻ります。

フラッシュROMに書込む場合は、ESC キーを数 回押して、フラッシュROM書込み画面まで戻り ます。

Posi-Clr						
Complete!						
F1	F2	F3	F4			



13. プログラム編集 (SAコントローラのポジショナモードを除く)

13-1. プログラムの入力方法

拡張条件(E)・入力条件(N·Cnd)・出力(Pst)の入力手順

ティーチングボックスでのプログラム入力の順序は、パソコン対応ソフトプログラム編集画面と は異なります。

①命令語 (Cmnd)、②操作1 (Operand1)、③操作2 (Operand2)、④出力 (Pst)、⑤拡張条件 (E)、⑥入力条件 (N・Cnd) の順番になります。


ただし、ティーチングボックスでは行末コメントの入力・表示を行うことができません。

パソコン対応ソフト プログラム編集画面

No.	E	N	Cnd	Cmnd	Operand 1	Operand 2	Pst	Comment
10	Α	N	600	CPGE	200	* 201	900	



ティーチングボックス LCDディスプレイ



下記プログラムステップを例に、プログラムを入力します。

プログラムNo.2

No.	Е	N	Cnd	Cmnd	Operand 1	Operand 2	Pst	Comment
1			601					
2	Α	N	600	CPGE	200	* 201	900	
3				SCPY	1	'1234'		

ステップNo.1は入力条件のみ、ステップNo.2はコメント以外の全て入力します。

	Mode	de Selection			
Edit)	Plav	Moni	Ctl		

F3

モード選択画面より F1 (Edit) キーを選択します。

Edit			
Posi	Prog	Sym	Para
F1	F2	F3	F4

エディットモード画面のF2 (Prog)キーを選択します。

Edit-Prog					
Mdfy	Сору	Clr			
F1	F2	F3	F4		

プログラム編集・新規作成の $\boxed{\mathsf{F1}}$ (Mdfy) キーを選択します。

Mdf <u>1</u>	- 1	:	
F1	F2	F3	F4

プログラムNo.をテンキーで入力しリターンキー を押します。

			-	• •
F1	F2	F3		F4
Ins	Del	Cmnt	/	0
			,	
Mdf	2- <u>1</u>	:		

ステップNo.にカーソルが移動しました。 リターンキーを押します。 Mdf 2- 1 :

ABPG ACC ACHZ ADD →

F1 F2 F3 F4

Cmndの入力箇所 リターンキーを押します。

Mdf 2- 1 :

F1 | F2 | F3 | F4

Operand1の入力箇所 リターンキーを押します。

Mdf 2- 1 :

F1 | F2 | F3 | F4

Operand2の入力箇所 リターンキーを押します。

Mdf 2- 1 :

F1 | F2 | F3 | F4

Pstの入力箇所 リターンキーを押します。

Mdf 2- 1 :_ LD A O AB →

F1 F2 F3 F4 Eの入力箇所 リターンキーを押します。 Mdf 2- 1 : _ Sym N

Mdf 2- 1: 601

ABPG ACC ACHZ ADD →
F1 F2 F3 F4

Mdf 2- 2 :

ABPG ACC ACHZ ADD →

F1 F2 F3 F4

Mdf 2- 2 :

CLR COS CPEQ CPGE→

F1 F2 F3 F4

Mdf 2- 2: CPGE _ Sym * N·Cndの入力箇所

テンキーで '601' と入力しリターンキーを押します。

WRT キーを押して、ステップNo.1のデータをコントローラに転送します。 ステップNo.は2に進みます。

※データを転送する前に Page・Page キーまたは ESC キーで画面を切替えた場合、入力したデータは無効となります。

Cmndの入力箇所

テンキー 7と SF キー・・ キーを使用して、ファンクションキー欄にCPGEを表示させます。 命令語の検索方法は、「9-1-2. プログラムの作成」を参照してください。

F4 (CPGE) キーを選択しリターンキーを押します。

Operand1の入力箇所

テンキーで200と入力し、リターンキーを押します。

| Operand1に変数間接指定する場合には、F3 (*) | キーを最初に選択します。 Mdf 2- 2 :
CPGE 200
Sym *
F1 F2 F3 F4

Mdf 2- 2 :
CPGE 200
*201 _
Sym *

Mdf 2- 2 :_ CPGE 200 *201 900 LD (A) O AB →

Mdf 2- 2 :A _ CPGE 200 *201 900 Sym N

Mdf 2- 2 :A N600 CPGE 200 *201 ABPG ACC ACHZ ADD → Operand2の入力箇所(変数間接指定)

F3 (*) キーを最初に選択し、続けてテンキーで201と入力しリターンキーを押します。

Operand2にストリングを入力する場合、Operand 1と同様に行います。

Pstの入力箇所

テンキーで900と入力し、リターンキーを押します。

Operand1に変数間接指定する場合には、\

│ **F3** (*) キーを最初に選択します。

Eの入力箇所

F2 (A) キーを選択し、リターンキーを押し ます。

操似ラダータスクの拡張条件も、この表示 画面のファンクションキーより入力します。

N・Cndの入力箇所

F3 (N) キーを最初に選択します。テンキーで '600' と入力しリターンキーを押します。

WRT キーを押して、ステップNo.2のデータをコントローラに転送します。 ステップNo.は3に進みます。

※データを転送する前に 『☆』・『☆☆』キーまたは ESC キーで画面を切替えた場合、入力したデータは無効となります。

Mdf 2- 3 :

_

ABPG ACC ACHZ ADD →

F1 F2 F3 F4

Cmndの入力箇所

テンキー 1と SF キー・・・シャーを使用して、ファンクションキー欄にSCPYを表示させます。

命令語の検索方法は、「9-1-2. プログラムの作成」 を参照してください。

Mdf 2- 3 :

_

SCPY SCRV SGET SIN →

F1 F2 F3 F4

F1 (SCPY) キーを選択しリターンキーを押します。

Mdf 2- 3 : SCPY _

Sym

F1 F2 F3 F4

Operand1の入力箇所

テンキーで1と入力し、リターンキーを押します。

| Operand1に変数間接指定する場合には、F3 (*) | キーを最初に選択します。

.54

Mdf 2- 3 :
SCPY 1
Num Sym * '

Operand2の入力箇所(ストリング入力)

F4 (') キーを最初に選択し、続けてテンキーで1234と入力し、F4 (') キーを選択し、リターンキーを押します。

Mdf 2- 3 :
SCPY 1
'1234'
Num Sym * '

Operand2にストリングを入力する場合には、F4 (')キーを押します。 'が入力されるとともに、画面上のF1 に、Numが表示されます。

Numの場合は、そのまま数値を入力できます。

F1 キーを押すと、 F1 (Alph) に変更され、アルファベットが入力できます。

Mdf 2- 3 : SCPY 1 '1234' Num Sym * ' WRT キーを押して、ステップNo.3のデータをコントローラに転送します。

ステップNo.は4に進みます。

※データを転送する前に「Page」・ Page キーまたは ESC キーで画面を切替えた場合、入力したデータは無効となります。

プログラム入力を終了させます。ESC キーを使用して、フラッシュROM書込み画面まで戻ります。



13-2. プログラム編集中のシンボル入力について


シンボル入力はカーソルがOperand1・2 (操作1・2)、Pst (出力)、Cnd (入力条件) の位置にあり、 $フ_7$ ンクションキー欄に 'Sym'が表示されている時に入力できます。

入力例)

下記プログラムステップでのシンボル入力

No.	E	N	Cnd	Cmnd	Operand 1	Operand 2	Pst	Comment
1				MOVL	TAIKIITI			

ポジションNo.10を 'TAIKIITI' とシンボル化します。



カーソルがOperand1の位置にある状態で、ファンクションキー欄のF2 (Sym) キーを選択します。シンボル編集画面へ移行します。


Edit-Sym					
Cnst	Var	Prog	Posi →		
F1	F2	F3	F4		

シンボル編集する項目をファンクションキーで 選択します。この場合は、ポジションNo.を編集 するので、F4 (Posi) キーを選択します。

Sym -Posi						
1	<u>1</u> :					
			/ 11			
F1	F2	F3	F4			


テンキーでポジションNo.の10を入力しリターン キーを押します。





テンキーがアルファベット入力になっています。 'TAIKIITI' と入力します。

入力方法は「15. シンボル編集」を参照してください。




WRT キーを押して、シンボルデータをコントローラへ転送します。元の編集画面に戻ります。

ティーチングボックスではLCDディスプレイの 関係より、入力したシンボルをそのまま表示す ることはできません。

この場合は 'TAIKIITI' の代わりに 'S10'と表示します。

すでにシンボル化された箇所にカーソルが位置している状態で、F2 (Sym)キーを選択するとそのシンボルの編集画面へ移行します。シンボルを変更することができます。

WRT キーを押して本プログラムステップのデータをコントローラへ転送します。



プログラム入力を終了させる場合には $\overline{\mathrm{ESC}}$ キーを使用して、フラッシュROM書込み画面まで戻ります。



13-3. 1 行コメント入力

プログラムステップをコメント化(無効ステップ)し、数値・アルファベット・記号(*・)が 入力できます。

モード遷移: Edit Prog Mdfy プログラムNo.リターン

コメント入力するステップNo.にカーソルを移動させます。

Mdf6	4- <u>1</u>	:	
Ins	Del	Cmnt	/ 0
F1	F2	F3	F4


F3 (Cmnt) キーを押します。

Mdf64	4- <u>1</u> (D:	
F1	F2	F3	F4

ステップNo.の後に 'C' が表示されます。 リターンキーを押します。

Mdf6	4- 10): <u> </u>	_
Num			
F1	F2	F3	F4

F1 キーを押す毎に、F1 キー欄の表示が 'Alph' と 'Num' に交互に切替わります。



・アルファベット入力

F1 キー欄の表示を 'Alph' にします。 テンキーにはそれぞれアルファベットが割り付 けられています。

Mdf64 1 C Pale tte Alph F1 F2 F3 F4 例)テンキーの 6 を押す毎に表示が P→Q→R→p→g→r→P→…と変化します。入力 するアルファベットを表示させ、リターンキー で決定します。左図例は 'P' を表示しています。

左図は 'Palette' と入力した表示例です。

Mdf64- 1C: Pale
tte ■

Num

F1 F2 F3 F4

数值入力

F1 キー欄の表示を 'Num' にします。 数値をテンキーより入力します。

Mdf64- 1C: Pale tte1

Num

F1 | F2 | F3 | F4

左図は続けて'1'を入力した表示例です。

Mdf64- 1C: Pale tte1
- Num
- F1 F2 F3 F4

コメント入力が終了しましたら、もう一度リタ ーンキーを押します。

WRT キーを押し、入力したデータをコントローラへ転送します。

※データを転送する前に Page・Page キーまたは ESC キーで画面を切替えた場合、入力したデータは無効となります。

Mdf64- 2 :

ABPG ACC ACHZ ADD →

F1 F2 F3 F4

画面は次のステップNo.に進みます。


プログラム入力を終了させる場合には \overline{ESC} キーを使用して、フラッシュROM書込み画面まで戻ります。

注意:パソコン対応ソフトで入力した全角文字のデータはティーチングボックスでは表示できません。




13-4. プログラムのコピー・移動


プログラムを他のプログラムNo.にコピーまたは移動させる操作方法です。




モード選択画面より F1 (Edit)キーを選択します。



F2 (Prog) キーを選択します。



F2 (Copy) キーを選択します。



コピー元または移動元のプログラムNo.をテンキーで入力し、リターンキーを押します。

コピー先または移動先のプログラムNo.をテンキーで入力しリターンキーを押します。

コピーする場合にはF2 (Copy) キーを、移動させる場合にはF3 (Move) キーを押します。

実行確認画面が表示されます。

書込み画面まで戻ります。

実行する場合はF1 (Yes) キーを、キャンセルする場合はF2 (No) キーを押します。


Prog-Copy
Complete!

F1 F2 F3 F4


ESC キーで前の画面に戻ります。 さらに、ESC キーを数回押してフラッシュROM

13-5. プログラムの削除

プログラムを削除する操作方法です。



モード選択画面より F1 (Edit)キーを選択します。




F2 (Prog) キーを選択します。

Edit-Prog

Mdfy Copy CIr

F1 F2 F3 F4

F3 (Clr)キーを選択します。



連続したプログラムの 先頭No. 最終No. Prog-Clr No. 4 - 6 Clr AClr / 94 「F1 F2 F3 F4 プログラムNo.4、5、6削除

Prog-Clr
Complete!

F1 F2 F3 F4

削除するプログラムNo.をテンキーで入力し、リターンキーを押します。

① 単数のプログラムを削除する場合、左図の例では、F2 (Clr) キーを押すと、実行確認画面が表示されます。

実行する場合はF1 (Yes) キーを、キャンセルする場合はF2 (No) キーを押します。

- ② 連続したプログラムNo.の複数のプログラムを 削除する場合、左図の例では、 F2 (Clr) キー を押すと、実行確認画面が表示されます。 実行する場合は F1 (Yes) キーを、キャンセ ルする場合は F2 (No) キーを押します。
- ③ 全てのプログラム (No.1~64) を削除する場合、 F3 (AcIr) キーを押すと、実行確認画面が表示されます。
 実行する場合は F1 (Yes) キーを、キャンセルする場合は F2 (No) キーを押します。

ESC キーで前の画面に戻ります。 さらに、ESC キーを数回押してフラッシュROM 書込み画面まで戻ります。



13-6. フラッシュROM書込み

プログラム編集を行い、データをコントローラに転送しただけでは、電源再投入・ソフトウェア リセットにより、編集データは消去してしまいます。

電源再投入・ソフトウェアリセットを行っても編集データを保持する為に、フラッシュROM書込みを行います。

編集終了の画面より、ESCキーを使用して、フラッシュROM書込み画面まで戻ります。

Flsh

Flash Write?

Yes No

F1 F2 F3 F4

フラッシュROMにデータを書込む場合には、 F1 (Yes) キーを押します。

書込まない場合は「F2 (No)キーを押します。

Flsh

Writing Flash ROM Please wait. ..

F1 F2 F3 F4

フラッシュROM書込み中は、 'Please Wait...' が点滅しています。

※ この間は絶対にコントローラの電源を切らないでください。

Flsh

Complete!

F1 F2 F3 F4


フラッシュROM書込み完了です。

ESCキーで、エディット画面に戻ります。




14. シンボル編集 (SAコントローラのポジショナモードを除く)

変数、入力ポート、フラグ、ポジション等にシンボル(名前)を付けることが可能です。




F1 (Edit)キーを選択します。



F3 (Sym)キーを選択します。

14-1. シンボル編集項目



ファンクションキー欄にシンボル化される項目が表示されます。 SF キーを押すごとに項目がシフトして表示されます。

シンボル編集項目

Cnst:定数 Var:変数

Prog: プログラムNo. Posi: ポジションNo.

In:入力ポートNo.

Out:出力ポートNo.

Flag:フラグNo.

Axis:軸No.

Tag:タグNo.

SubR:サブルーチンNo.

Aclr:オールクリア

シンボルデータを全てクリアします。

シンボル化する項目を「SF」キーで表示させ、ファンクションキーで選択します。



14-2. 入力例) ローカル整数変数をシンボル化


プログラムNo.3の変数No.5を 'Cnt5' とシンボル化します。 F2 (Var) キーを押します。



整数型・実数型を選択します。

F1 (ltg) キーを押します。

(Itg:整数 Real:実数)



プログラムNo.にカーソルがあります。 ローカル領域のプログラムNo.を入力します。 (グローバル領域をシンボル化する場合には、 0 のままにしておきます。)

3と入力しリターンキーを押します。



変数No.にカーソルがあります。 5と入力し、リターンキーを押します。



シンボル名 'Cnt5' を入力します。

・入力方法

テンキーにはそれぞれアルファベットが割り付けられています。テンキーの $\boxed{7}$ を押すごとに表示が

 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow A \rightarrow \cdots$ と変化します。 'C'を表示させリターンキーを押します。



Sym - Varl [Prog 3] 5 : C■ Alph 次にテンキーの 5 を数回押し 'n' を表示させ リターンキーを押します。

Sym - Varl [Prog 3]
5 : Cn

Alph

F1 | F2 | F3 | F4

次にテンキーの 1 を数回押し 't' を表示させ リターンキーを押します。

Sym - Varl [Prog 3]
5 : Cnt

Alph

F1 | F2 | F3 | F4

F1 (Alph) キーを押すとF1キー欄の表示が Numに変わり、数値入力に切替ります。

Sym - Varl [Prog 3] 5: Cnt Num F1 F2 F3 F4 テンキーより5と入力します。

 Sym - VarI [Prog 3]

 5 : Cnt5

 Num

 F1 | F2 | F3 | F4

リターンキーを押しシンボル名を決定させます。


Sym - Varl [Prog 3]
5 : Cnt5

Alph / 0

決定するとカーソルは先頭文字に移動します。 決定する前であれば BS キーで1文字づつ修正 できます。

決定後は全文字の上書き修正を行います。 WRT キーを押し、シンボルデータをコントローラに転送します。

※データを転送する前に『Age ・ PAGE キーまたは ESC キーで画面を切替えた場合、入力したデータは無効となります。



編集を終了する場合には ESC キーを使用して、 Edit画面まで戻ります。

― コントローラへの転送が完了すると1つ増えます。

Edit

Posi Prog Sym Para

F1 F2 F3 F4

ESC キーを押します。

Flsh
Flash Write?

Yes No

F1 F2 F3 F4

フラッシュROMにデータを書込む場合には、F1 (Yes) キーを押します。 書込まない場合はF2 (No) キーを押します。

Flsh
Writing Flash ROM
Please wait. ..

フラッシュROM書込み中は、'Please Wait...' が点滅しています。

※ この間は絶対にコントローラの電源を切らないでください。



FISH
Complete!

F1 F2 F3 F4

ESC キーで、エディット画面に戻ります。


14-3. 各項目のシンボル編集画面

(1) 定数

定数シンボル編集項目の画面より F1 (Cnst) キーを選択します。

モード遷移: Edit Sym Cnst

整数型• 実数型定数選択




整数型・実数型を選択します。

F1(Itg):整数型 F2(Real):実数型


①整数型定数


モード遷移: Edit - Sym - Cnst - Itg

整数型定数シンボル編集画面









(2) 変数

変数シンボル編集項目の画面より「F2」(Var) キーを選択します。

モード遷移: Edit Sym Var

整数型 • 実数型変数選択



整数型・実数型を選択します。


F1(Itg):整数型 F2(Real):実数型

①整数型変数No.

モード遷移: Edit Sym Var Itg

②実数型変数No.

モード遷移: Edit - Sym - Var - Real




54

(3) プログラム

シンボル編集項目の画面より F3 (Prog) キーを選択します。


モード遷移: Edit Sym Prog プログラムNo.シンボル編集画面



(4) ポジション

シンボル編集項目の画面より「F4」(Posi) キーを選択します。


モード遷移: Edit Sym Posi ポジションNo.シンボル編集画面



(5) 入力ポート

シンボル編集項目の画面より「F1 (In) キーを選択します。

モード遷移: Edit - Sym - In 入力ポートNo.シンボル編集画面




54

(6) 出力ポート


シンボル編集項目の画面より「F2」(Out)キーを選択します。

モード遷移: Edit - Sym - Out 出力ポートNo.シンボル編集画面



(7) フラグ

シンボル編集項目の画面より「F3」(Flag)キーを選択します。



(8) 軸

シンボル編集項目の画面より「F4」(Axis) キーを選択します。


54

(9) タグ

シンボル編集項目の画面より「F1」(Tag) キーを選択します。

モード遷移: Edit - Sym - Tag

タグNo.シンボル編集画面




(10) サブルーチン

シンボル編集項目画面より「F2」(SubR) キーを選択します。

モード遷移: Edit - Sym - SubR

サブルーチンNo.シンボル編集画面





(11) オールクリア

シンボル編集項目画面より F4 (AcIr)キーを選択します。

モード遷移: Edit - Sym - Aclr オールクリア画面

Sym - AcIr All symbol date will be cleared.OK? Yes No シンボルのすべてをクリアする場合は、Yesキー を選択します。

キャンセルする場合は、Noキーを選択します。

F1 F2 F3 F4

Sym - AcIr Compleat!

F1 F2 F3 F4

Yesキーを選択した場合、シンボルデータはすべて、クリアされ、Compleat!が表示されます。



14-4. フラッシュROM書込み

シンボル編集を行い、データをコントローラに転送しただけでは、電源再投入・ソフトウェアリセットにより、編集データは消去してしまいます。

電源再投入・ソフトウェアリセットを行っても編集データを保持する為に、フラッシュROM書込みを行います。

編集終了の画面より、ESCキーを使用して、フラッシュROM書込み画面まで戻ります。

Flsh

Flash Write?

Yes No

F1 F2 F3 F4

フラッシュROMにデータを書込む場合には、 F1 (Yes) キーを押します。

書込まない場合は「F2」(No)キーを押します。

Flsh

Writing Flash ROM Please wait...

F1 F2 F3 F4

フラッシュROM書込み中は、 'Please Wait...' が点滅しています。

※ この間は絶対にコントローラの電源を切らないでください。

Flsh

Complete!

F1 F2 F3 F4

フラッシュROM書込み完了です。

ESCキーで、エディット画面に戻ります。



15. パラメータ編集


お客様のシステムに合わせたパラメータの変更が可能です。

お客様にてパラメータを変更された場合にはパラメータ内容を記録しておいてください。

パラメータはフラッシュROM書込み後、ソフトウェアリセットまたは電源再投入により有効になります。



モードセレクト画面より $\boxed{\mathsf{F1}}$ (Edit) キーを選択します。




エディット画面より F4 (Para)キーを選択します。

15-1. パラメータ編集項目

ファンクションキー欄にパラメータの項目が表示されます。

SF キーを押すごとに項目がシフトして表示されます。



パラメータ編集項目

I/O: I/Oパラメータ

Comn:全軸共通パラメータ

Axis:軸別パラメータ

Drv:ドライバーカードパラメータ

Ecdr: エンコーダパラメータ

loSI: I/Oスロットカードパラメータ

Othe: その他のパラメータ

編集するパラメータの項目をファンクションキーで選択します。



15-2. 入力例) 軸別パラメータを編集

軸別パラメータNo.7ソフトリミット十を300mmに設定します。

パラメータ編集画面で「F3(Axis)キーを選択します。

モード遷移: Edit Para Axis



ファンクションキーのF3 (Dev-) キー・F4 (Dev+) キーは軸No.の変更に使用します。 パラメータNo.にカーソルがあります。 テンキーで7と入力しリターンキーを押します。

軸別パラメータNo.7ソフトリミット十の編集画面になります。カーソルはパラメータデータにあります。

軸No.1のデータ入力

パラメータ項目によっては、軸ごとやI/Oボード ごとにパラメータを設定します。

(軸別パラメータ、ドライバーガードパラメータ、 エンコーダパラメータ、I/Oスロットカードパラ メータ)

軸No.1の編集画面になっていることを確認します。

300000と入力しリターンキーを押します。 (単位0.001mm)

WRT キーを押してパラメータデータをコントローラへ転送します。

注意:

ティーチングボックスでは1回の転送(WRT キー)により、現在の表示画面のデータのみメモリに保存します。その為、軸(デバイス)ごとにパラメータデータを入力し転送する必要があります。

転送されていないデータは画面を切替えた時点で無効となります。



Para - Axis Axis 1/1
8: Soft Limit —

[0]

Dev- Dev+

軸別パラメータの編集を続ける場合にはパラメータNo.にカーソルを移動させて、編集するパラメータNo.を入力します。

軸別パラメータの編集を終了する場合には ESC キーを使用してフラッシュROM書込み画面 まで戻ります。

Flsh
Flash Write?

Yes No

F1 F2 F3 F4

フラッシュROMにデータを書込む場合には、 F1 (Yes)キーを押します。

書込まない場合は「F2 (No)キーを押します。

Flsh
Writing Flash ROM
Please wait. ..

F1 | F2 | F3 | F4

フラッシュROM書込み中は、 'Please Wait...' が点滅しています。

※ この間は絶対にコントローラの電源を切らないでください。

Flsh
Do you want to
re - start controller?
Yes No

F1 F2 F3 F4

フラッシュROM書込み後、ソフトウェアリセットの画面に変わります。

変更したパラメータを有効にする為には、ソフトウェアリセットを行います。 $\boxed{F1}$ (Yes) キーを押します。

Flsh
Do you want to
re - start controller?
Please wait. ..

F1 | F2 | F3 | F4

ソフトウェアリセット中は、'Please wait...'が 点滅しています。



Mode Selection


Edit Play Moni Ctl
F1 F2 F3 F4

ソフトウェアリセットが終了しますと、モード セレクト画面に戻ります。



16. モニタ

各種ステータス、グローバル変数、ポート状態等のモニタを行います。




モードセレクト画面より $\boxed{\mathsf{F3}}$ (Moni) キーを選択します。

16-1. モニタ項目

ファンクションキー欄にモニタ項目が表示されます。

SF キーを押すごとに項目がシフトして表示されます。

モニタ項目画面



In:入力ポート Out:出力ポート

GFlg: グローバルフラグ

GVar: グローバル変数

ASts:軸ステータス

SSts:システムステータス

ErrL:エラー詳細情報

Ver:バージョン情報

モニタする項目をファンクションキーで選択します。



16-2. 入力ポート

入力ポートのON/OFF状態を表示します。

モニタ項目画面より「F1 (In)キーを選択します。

モード遷移: Moni — In

Moni - In 0123456789 0 - > 0000000000 10 - > 0000000000

F1 F2 F3 F4

1:ON 0:OFF

P合野 ・ PASS キーを押すごとに、ポートNo.が20ずつ切替わって表示されます。

16-3. 出力ポート

出力ポートのON/OFF状態を表示します。また、出力ポートのON/OFFを切替えることができます。 モニタ項目画面より「F2」(Out) キーを選択します。

モード遷移: Moni — Out

Moni - Out 0123456789 300 - > <u>1</u>110000000 310 - > 0000000000 0 / 1

/上図は出力ポートNo.300~302~ がONしている画面です。 カーソル位置の出力ポートは、 $\boxed{\mathsf{F1}}$ (0/1) キーを押すごとにON/OFFを切替えることができます。

1:ON 0:OFF

カーソル位置はリターンキー・ ← キーで移動させます。

Page・Page キーを押すごとに、ポートNo.が20ずつ切替わって表示されます。

16-4. グローバルフラグ

グローバルフラグのON/OFF状態を表示します。またグローバルフラグのON/OFFを切替えることができます。

モニタ項目画面より「F3」(GFIg)キーを選択します。

F4

モード遷移: Moni GFIg

Moni - Gflg 0123456789 600 - > <u>0</u>000000000 610 - > 0000000000 0 / 1 カーソル位置のグローバルフラグは、 $\boxed{\mathsf{F1}}$ (0/1) キーを押すごとにON/OFFを切替えることができます。

1:ON 0:OFF

カーソル位置はリターンキー・ ← キーで移動させます。

Page ・ Eags キーを押すごとに、フラグNo.が20ずつ切替わって表示されます。




16-5. グローバル変数

グローバル変数・グローバルストリングの内容を表示します。また、グローバル変数へ数値を代入・グローバルストリングに文字列を代入することができます。

モニタ項目画面より「F4」(GVar) キーを選択します。

モード遷移: Moni — GVar



グローバル変数は3種類に分けて表示します。


ltg:整数型(No.200~299、No.1200~1299) Real:実数型(No.300~399、No.1300~1399)

Str:ストリング (No.300~999)

(1) グローバル整数型変数



(2) グローバル実数型変数



カーソルはデータ(変数内容)の位置にいます。テンキーで数値を入力し、リターンキーを押すことにより数値を代入することができます。カーソル位置はリターンキー・← キーで移動させます。

Page ・ Page キーで変数No.を変えることができます。

(3) グローバルストリング



カーソルはデータ(カラム)の位置にいます。

ASCIIコードをテンキーで入力し、リターンキーを押すことにより文字を代入することができます。(16進数A~Fは、F1 (Alph/Num) キーでAlphに切替えて入力します。)


カーソル位置はリターンキー・← キーで移動させます。

Page ・ Page キーでカラムNo.を20ずつシフトして表示します。



16-6. 軸ステータス

アクチュエータの現在位置・サーボ・センサー等のステータスを表示します。 モニタ項目画面より[F1] (ASts) キーを選択します。



Posi:現在位置

Srvo:サーボステータス

Snsr:センサー入力ステータス


Ecdr: エンコーダステータス


ErrA:軸関連エラー


(1) 現在位置



N:サーボON F:サーボOFF








SA

16-7. システムステータス

システムステータスを表示します。

モニタ項目画面より「F2」(SSts) キーを選択します。




Mode:システムモード


Err:システムエラー

Sts3: システムステータス3 Sts4: システムステータス4


(1) システムモード




(2) システムエラー














16-8. エラー詳細情報

エラー詳細情報を表示します。

モニタ項目画面より F3 (ErrL) キーを選択します。



16-9. バージョン情報

各種バージョン情報を表示します。

モニタ項目画面より F4 (Ver) キーを選択します。

F4

モード遷移: Moni Ver

Moni - Ver

Main Drv TP

Main:メイン

Drv:ドライバ

TP: ティーチングボックス

SIO:マウントSIO

FPGA: FPGA

CTbl:制御定数テーブル管理情報 Posi:ポジショナモード管理情報

(1) メイン

F1

モード遷移: Moni — Ver — Main

F3


Ver - Main
Main VQ.21 01/06/12
Maic VO.09 01/03/08

— コントローラメインアプリ部バージョン
コントローラメインコア部バージョン

F1 F2 F3 F4


(2) ドライバ

モード遷移: Moni Ver Drv




(3) ティーチングボックス


モード遷移: Moni Ver TP



(4) FPGA




(5) 制御定数テーブル管理情報





(6) SAコントローラのポジショナモード時のポジショナモード管理情報


モード遷移: Moni Ver Posi





17. コントローラ

ソフトウェアリセット、エラーリセット等コントローラに対する操作を行います。




モードセレクト画面より F4 (Ctl)キーを選択します。

ファンクションキー欄にコントローラの操作項目が表示されます。

17-1. コントローラ項目

SF キーを押すごとに操作項目がシフトして表示されます。 機種により選択可能な項目が異なる場合があります。



Flsh:フラッシュROM書込み

SRst: ソフトウェアリセット

ERst:エラーリセット

MCIr:メモリ初期化

Cnct:再接続

Baud:ボーレート変更

RPwr:駆動源復旧要求

RAct:動作一時停止解除要求

SVel:セーフティ速度

操作項目をファンクションキーで選択します。

MTsk:複数プログラム同時起動禁止/許可選択

(プログラムモードのみ)

17-2. フラッシュROM書込み

フラッシュROMのデータを消去した後、コントローラのメモリに保存されているデータをフラッシュROMに書込みます。

コントローラ項目の画面より「F1」(Flsh)キーを選択します。

モード遷移: Ctl Flsh

Flsh

Flash Write?

Yes No

F1 F2 F3 F4

フラッシュROM書込みをする場合には<u>F1</u> (Yes) キーを押します。

書込まない場合は F2 (No) キーを押します。コントローラ項目の画面に戻ります。

Flsh

Writing Flash ROM Please wait...

F1 F2 F3 F4

フラッシュROM書込み中は、'Please wait...'が点滅します。

※ この間は絶対にコントローラの電源を切らないでください。

Flsh

Complete!

F1 F2 F3 F4

ESC キーでコントローラ項目の画面に戻ります。

17-3. ソフトウェアリセット

コントローラのソフトウェアリセットを行います。フラッシュROMに書込まれていないメモリ上のデータは破棄されます。

コントローラ項目の画面より「F2 (SRst)キーを選択します。

モード遷移: Ctl SRst

SRst

Do you want to

re - start controller?

Yes No

F1 F2 F3 F4

ソフトウェアリセットを行う場合には $\overline{F1}$ (Yes) キーを押します。

ソフトウェアリセットを行わない場合には F2 (No)キーを押します。モード選択の画面に戻ります。

17-4. エラーリセット

コントローラのエラーリセットを行います。メッセージレベルと動作解除レベルのエラーをリセットします。エラーの原因が取り除かれていなければ再エラーが発生します。

コントローラ項目の画面より「F3(ERst)キーを選択します。

モード遷移: Ctl ERst

ERst

Do you want to

Continue?

Yes No

F1 F2 F3 F4

エラーリセットを行う場合にはF1 (Yes) キーを押します。

エラーリセットを行わない場合には F2 (No) キーを押します。

コントローラ項目の画面に戻ります。



17-5. メモリー初期化

グローバル変数をゼロクリアします。

コントローラ項目の画面より F4 (MCIr) キーを選択します。

モード遷移: Ctl - MCIr

MCIr

「F2」(Gvar)キーを押します。

GVar

F1 F2 F3 F4

MCIr

Global variables

Will be cleared. OK?

Yes No

F1 F2 F3 F4

メモリー初期化を行う場合にはF1 (Yes) キーを押します。

メモリー初期化を行わない場合には F2 (No)キーを押します。前の画面に戻ります。

MCIr - GVar

Complete!

ESC キーで前の画面に戻ります。

F1 F2 F3 F4

17-6. 再接続

コントローラとの通信再接続を行います。通信可能な状態であれば、オフラインモードからオン ラインモードへ移行することができます。

コントローラ項目の画面より「F1 (Cnct)キーを選択します。

モード遷移: Ctl Cnct

Re - Connect

Do you want to

re - connect?

Yes No

再接続を行わない場合にはF2 (No) キーを押します。前の画面に戻ります。

再接続を行う場合には「F1 (Yes)キーを押します。

F1 F2 F3 F4

SA Teaching

TP V1.00 01/06/11

TPC V0.02 01/05/15

Please wait...

F1 F2 F3 F4

再接続中は 'Please wait...' が点滅しています。

再接続終了後モード選択画面に戻ります。



17-7. ボーレート変更

コントローラとティーチングボックス間の通信ボーレートを変更します。

コントローラ項目の画面より F2 (Baud) キーを選択します。

モード遷移: Ctl Baud

Ctl - Baud

Please Select - > [2] 0:9.6 1:19.2 2:38.4

OK Canc

F1 F2 F3 F4

ボーレートに対応した数値をテンキーより入力し、 リターンキーを押します。


0:9.6 1:19.2 2:38.4 [Kbps]

ボーレート変更を行う場合にはF1 (OK) キーを押します。

キャンセルする場合にはF2 (Canc) キーを押します。前の画面に戻ります。

ボーレート変更中は 'Please wait...' が点滅しています。

ボーレート変更画面に戻ります。



17-8. セーフティ速度

マニュアルモード時の安全速度制限の有無を切替えます。

コントローラ項目の画面より「F2 (SVel)キーを選択します。

モード遷移: Ctl -SVel

Ctl - SVel

Efct Safety Vel - > 1

(0:Not Efct 1: Efct)

OK Canc

F1 F2 F3 F4

テンキーで 1 または 0 を入力し、リターンキーを押します。

1:安全速度制限有り

プログラムやパラメータの設定と関係なく最高速度は250mm/sec以下となります。

0:安全速度制限無し

安全速度制限の有無を切替える場合にはF1 (OK) キーを押します。

キャンセルする場合には F2 (Canc)キーを押します。



17-9. 駆動源復旧要求

コントローラに対して駆動源復旧要求をします。

コントローラ項目の画面より F3 (RPwr) キーを選択します。

モード遷移: Ctl - RPwr

Recover Power

Do you want to

Continue?

Yes No

F1 F2 F3 F4

駆動源復旧要求を行う場合には F1 (Yes) キーを押します。前の画面に戻ります。

駆動源復旧要求を行わない場合には F2 (No) キーを押します。前の画面に戻ります。

17-10. 動作一時停止解除要求

コントローラに対して動作一時停止解除要求をします。

コントローラ項目の画面より F4 (RAct) キーを選択します。

モード遷移: Ctl - RAct

Restart Act

Do you want to

Continue?

Yes No

F1 F2 F3 F4

動作一時停止解除要求を行う場合には F1 (Yes) キーを押します。前の画面に戻ります。

動作一時停止解除要求を行わない場合にはF2(No)キーを押します。前の画面に戻ります。



17-11. 駆動源復旧要求 (RPwr)と動作一時停止解除要求 (RAct) について

(1) 駆動源復旧要求

①駆動源復旧要求が必要なケース

下記ケースに限り駆動源復旧要求が必要となります。

・任意の入力ポートを、駆動源遮断解除入力信号(専用機能)に指定し、 駆動源遮断要因発生→遮断要因解除後の復旧。

②駆動源復旧要求方法

以下のいずれかの方法により、駆動源復旧要求を行うことができます。

- ・入力機能指定値 '17' を、入力ポートNo.に対応したI/Oパラメータ (No.30~45、No.251~258) に設定します。(I/O機能一覧表・I/Oパラメータ参照)
 指定した入力ポートNo.にONエッジ入力。
- ・パソコンソフト、メニューより、コントローラ(C)→駆動源復旧要求(P)を実行
- ・ティーチングボックス、モード選択画面より、CtI(コントローラ操作)→RPwr(駆動源 復旧要求)を選択し、実行

(2) 動作一時停止解除要求

①動作一時停止解除要求が必要なケース

下記、いずれかのケースに限り一時停止解除要求が必要となります。

- ・その他パラメータNo.10を2 (非常停止復旧種別=動作継続復旧(自動運転中時のみ)) に設定時、自動運転中での非常停止→非常停止解除後の復旧(動作一時停止解除)
- ・その他パラメータNo.11を2(デッドマンSW・イネーブルSW復旧種別=動作継続復旧 (自動運転中時のみ))に設定時、自動運転中でのデッドマンSWによる停止、またはイネ ーブルSWによる停止→停止解除後の復旧(動作一時停止解除)
- ・任意の入力ポートを、動作一時停止入力信号(専用機能)に指定します。入力機能指定値 '8'を、入力ポートNo.に対応したI/Oパラメータ(No.30~45、No.251~258)に設定 します。(I/O機能一覧表・I/Oパラメータ参照)

自動運転中での指定した入力ポートNo.にOFFレベル入力(動作一時停止)→入力ポート No.ONレベル入力後の復旧(動作一時停止解除)

②動作一時停止解除要求方法

以下のいずれかの方法により、動作一時停止解除要求を行うことができます。

・任意の入力ポートを、動作一時停止解除信号(専用機能)に指定します。入力機能指定値 '7' を、入力ポートNo.に対応したI/Oパラメータ (No.30~45、No.251~258) に設定します。(I/O機能一覧表・I/Oパラメータ参照)

指定した入力ポートNo.にONエッジ入力。

- ・パソコンソフト、メニューより、コントローラ(C)→動作一時停止解除要求(L)を実行
- ・ティーチングボックス、モード選択画面より、Ctl(コントローラ操作)→RAct(動作ー 時停止解除要求)を選択し、実行
- ※(1) ①及び、(2) ①のケースが重なっている場合では、まず、駆動源復旧要求を行った後、次いで、動作一時停止解除要求を行う必要があります。



17-12. 複数プログラム同時起動禁止・許可選択


マニュアルモード時に複数プログラム同時起動を許可するか禁止するかの設定を行います。

禁止に設定した状態では、複数のプログラムを同時に実行することができなくなります。(エラーNo.913「Can't Start two or more programs」となります。)

コントローラ画面より、「F1」(MTsk) キーを選択します。

モード遷移: Ctl —MTsk

(※プログラムモード時のみ)



複数プログラム同時起動を許可する場合は「0」、 禁止する場合は「1」を入力し、F1 (OK)キー を押します。

設定を中止する場合は、F2 (Canc) キーを押します。

前画面で F1 (OK) キーを押し、実行すると、本 画面が表示されます。

設定を行うには、 F4 (AStp) キーを押します。 設定をキャンセルするには ESC キーを押します。

注)禁止に設定する為には、すべてのプログラム 実行を終了させる必要があります。



仕録 ◎エラーレベル管理について

		_				-	_								_	_										_									-	_				—	
	備水			メンテナンス用特殊エラー・ジニ	7						状態表示、インプットエラ	———						動作に支障のあるエラー。	このレベル以下の軽度エラ	一は、外部アクティブコマ	トド(SIO・PIO) 語のオー	トリセット機能により、エニー 怒吟が書かれる	ノー軒係が気みられる。							·IIO) 电次 L 空里型单	■ 終すtxく対 ko(OLO) OC名! 「HFP手作)						1907 用心下空用兴事	電源电投入分麥。(CFO・OS的) + 中介不可能)	しつほどには 末1.1 パー1 月と/		
15-	リセット										ŀ	r								E											十三							十三			
プログラム運転	パラN0 4=1時																	「動作打切時1/0処理プ	「新に引きばいるを強い ログラム」以外の全プ	ログラム解除(軸関連	エラー以外は、エラー	発生瞬間のみ解除要因)						「動作打打時八〇処理プ	ログラムー以外の全プ	ログラム解除											
プログ	タの他パラNo 4=0時																		発生元プログラム解除	(軸関連エラー以外は、	エラー発生瞬間のみ解	除要因)					発生元プログラム解除	※但し、駆動源遮断必	要エラー(初期化エラ	一、電源エラー等)時、	動作打切時I/O処理プ	ログラム」以外の全プロジェニジュ	ログラム解除。					中 解			
I 7 – I FD	H T	1																																				0			
	エラーリスト			0					- 1 :: (2) く			アドハク選用 サイート	する、エノーリスト啓録)							C)									()							0			
半	9																			()									()							0			なら、ファ
	T ラーNo.(HEX)	800~88F	890~8AF		8B0~8DF	8E0~8FF	900~93F	940~97F	980~9AF	9B0~9BF	9C0~9FF	A00~A6F	A70~A9F	AA0~ACF	AD0~AFF	B00~B9F	BA0~BBF		BC0~BDF	BE0~BFF	C00~CCF	CD0~CDF		CE0~CEF	CF0~CFF	D00~D8F	D90~DAF	DB0~DCF	DD0~DDF	DE0~DFF	E00~E8F	E90~EBF		EC0~EDF	EE0~EFF	FF0~FBF	FC0~FCF		FD0~FDF	FE0~FEF	I C 、 V なな、 「、 V 」 C B と
システムエラー	割付元	MAINアプリ部	MAIN⊐ア部		PC	TP	MAINアプリ部	MAINコア部	PC	PC (アップデートツール)	TP	フラッシュ ACKタイムアウト	MAINコア部	PC	TP	MAINアプリ部	MAINコア部		PC	TP	MAINアプリ部	MAINコア部		PC	TP	MAINアプリ部	MAINコア部	PC	PC (アップデートツール)	TP	MAINアプリ部	MAINコア部		PC	TP	MAINアプリ部	MAINコア部		PC	ТР	TP:ティーチングボックス
15-	アベブ		シーク	フ シ マ	ンジン						メッセージ	ンジン								動作解除	イベン		•						ئ = ا	1 1 7 7 -	۷ ۱ % ۲	\ \ \ \					システム	ダウン			TP:ティーキ

TP:ティーチングボックス PC:パソコン対応ソフト



ティーチングボックスエラー表(アプリ部) (ティーチングボックス固有のエラーです。コントローラのエラーはSA コントローラ取扱説明書を参照ください。)

hiput data error			
Input data error A力が一夕異常。入力データを確認してください。 Input data too small A力値過入。入力可能範囲を確認してください。 SEL Cmnd Input ferror SEL 命令語人エラー。SEL 命令語に不正なデータが入力されています Input Condition Bata Error A力条件ン禁止ゴー。入力条件の使用が許されないステップで入 Input Condition Data Error A力条件ンが超上ゴー。入力条件に不正なデータが入力されています Input Condition Pata Error A力条件が力能囲外にあるステップに入力条件が入力さい Operand not inputed (Opmd1) A力条件未入力エラー。入力条件に不正なデータが入力されています Andefined Symbol (Input Condition) A力条件未入力エラー。入力条件に不正なデータが入力されています Andefined Symbol (Input Condition) A力条件未入力エラー。入力条件に不正なデータが入力されています Andefined Symbol (Input Condition) An条件未定義シンボル使用エラー。入力条件に入力範囲外の値が入力されて Operand not inputted (Opmd2) Ander And	I ラ-No.	エラーメッセー	計量
Input data too small	006	Input data error	タ異常。入力データを確認してくださ
SEL Gmud Input data too large SEL Gmed A 力力値過大。 入力可能範囲を確認してください。 SEL Cmnd Input Error A 力条件入力禁止エラー。 入力条件の使用が許されないステップで入い Input Condition Sare not allowed 入力条件入力能固外エラー。 入力条件に入力能固分の値が入力されていまず Input Condition yet 入力条件入力能固外エラー。 入力条件に入力能固分の値が入力されています Input Condition yet 入力条件入力能固外エラー。 入力条件に入力能固分の値が入力されています Input Condition yet 入力条件表表がフェラー。 入力条件でクラップに入力条件が入力されて Operand not inputted (Opmd2) オペランド 1 未入力エラー。 入力条件で多数のステップに入力条件が入力され Inputting Oprnd is not allowed (Opmd2) オペランド 2 未入力エラー。 オペランド 3 必須のステップにオペラン Inputting Oprnd is not allowed (Opmd2) オペランド 2 未入力エラー。 オペランド 3 使用禁止のステップにオペラン Inputting Oprnd is not allowed (Opmd2) オペランド 2 入力禁止エラー。 オペランド 1 使用禁止のステップにオペラン Operand is invalid オペランド 2 大 3 力 3 カ 3 カ 3 カ 3 カ 3 カ 3 カ 3 カ 3 カ 3 カ	9C1	Input data too small	入力可能範囲を確認してくださ
SEL Grund Input Error SEL 命令語入力エラー。SEL 命令語に不正なデータが入力されています Input Iting Conditions are not allowed 入力条件入力禁止エラー。入力条件の使用が許されないステップで入 Input Condition Data Error 入力条件入力禁止エラー。入力条件に入力範囲外の値が入力されています Input Condition is out of range 入力条件入力範囲外上ラー。入力条件に入力範囲外の値が入力されています Undefined Symbol (Input Condition) 人力条件入力範囲外上ラー。入力条件に入力範囲外の値が入力されています Undefined Symbol (Input Condition) 人力条件未入力エラー。入力条件に入力条件に大定義のシンボルが Operand not inputted (Oprnd1) オペランド 2 未入力エラー。入力条件に大定義のシンボルが Inputting Oprnd is not allowed (Oprnd2) オペランド 2 未入力エラー。オペランド 3 必須のステップにオペラン Operand not inputted (Oprnd2) オペランド 2 未入力エラー。オペランド 3 必須のステップにオペラン Inputting Oprnd is not allowed (Oprnd2) オペランド 2 大力禁止エラー。オペランド 3 使用禁止のステップにオペラン Operand is out of range (Oprnd2) オペランド 3 人が禁止エラー。オペランド 3 使用禁止のステップにオー Inputted Operand is out of range (Oprnd3) オペランド 1 人が範囲外エラー。オペランド 3 に入力可能範囲外の値 Inputted Operand is out of range (Oprnd3) オペランド 3 人が範囲外エラー。オペランド 3 に入力可能範囲外の値 Inputted Operand is out of range (Oprnd3) オペランド 3 人が範囲外エラー。オペランド 3 に入力可能範囲外の値 Inputted Operand is out of range (Oprnd3) オペランド 3 人が範囲外エラー。オペランド 3 に入力可能範囲外の値 Inputted Operand is out of range (Oprnd3) オペランド 3 人が範囲外エラー。オペランド 3 に入力可能範囲外の値 Inputted Operand is out of range (Oprnd3) オペランド 1 未定義シンボル使用エラー。オペランド 1 に未達数シンド 1 により可能を使用します 1 により可能を使用します 1 により可能を使用します 1 により可能を使用します 1 により可能を使用します 1 により可能を使用します 1 によりがよりによりを使用します 1 によりがよりによりによりがよりによりによりによりによりによりによりによりによりによりによりによりによりによ	9C2	Input data too large	入力可能範囲を確認してくだ
Input Conditions are not allowed 入力条件入力禁止エラー。入力条件の使用が許されないステップで入 Input Condition Data Error 入力条件データエラー。入力条件に不正なデータが入力されています。 Input Condition pet 入力条件未入力エラー。入力条件に入が範囲外の値が入力されています。 No Input Condition yet 入力条件未入力エラー。入力条件に入力範囲外の値が入力されている Operand not inputted (Opmd2) オペランド 1 未入力エラー。入力条件に未定義のシンボルが Operand not inputted (Opmd2) オペランド 1 未入力エラー。オペランド 2 必須のステップによヘラン Operand not inputted (Opmd2) オペランド 1 未入力エラー。オペランド 3 必須のステップにオペラン Inputting Oprnd is not allowed (Opmd2) オペランド 3 未入力エラー。オペランド 3 後 の ステップにオペラン Inputting Oprnd is not allowed (Opmd2) オペランド 3 大力 2 か 2 か 3 か 3 か 3 か 3 か 3 か 3 か 3 か 3 か	9C3	SEL Cmnd Input Error	ラー。SEL命令語に不正なデータが入力されています
Input Condition Data Error 入力条件プータエラー。入力条件に不正なデータが入力されています。 Input Condition is out of range 入力条件入力範囲外エラー。入力条件に入力範囲外の値が入力されている No Input Condition yet 入力条件未入カエラー。入力条件が須のステップに入力条件が入力を Operand not inputted (Opmd1) オペランド1未入カエラー。オペランド1必須のステップにオペラン Operand not inputted (Opmd2) オペランド1未入カエラー。オペランド1必須のステップにオペラン Operand not inputted (Opmd2) オペランド1未入カエラー。オペランド3必須のステップにオペラン Operand not inputted (Opmd2) オペランド1入禁止エラー。オペランド3必須のステップにオペラン Inputting Oprnd is not allowed (Opmd2) オペランド1入力禁止エラー。オペランド3必須のステップにオペラン Inputting Oprnd is not allowed (Opmd3) オペランド1入力禁止エラー。オペランド3位用禁止のステップにオーラ Operand is invalid オペランド1入力禁止エラー。オペランド1に不正なデータが入力され Operand is invalid オペランド1データエラー。オペランド1に不正なデータが入力され Inputted Operand is out of range (Opmd1) オペランド1入が範囲外エラー。オペランド1に入力可能範囲外の値 Inputted Operand is out of range (Opmd2) オペランド1入が範囲外エラー。オペランド1に入力可能範囲外の値 Inputted Operand is out of range (Opmd3) オペランド1入が範囲外エラー。オペランド1に入力可能範囲外の値 Inputted Operand is out of range (Opmd3) オペランド1入が範囲外エラー。オペランド1に入力可能範囲外の値 Inputted Operand is out of range (Opmd3) オペランド1入が範囲外エラー。オペランド1に未定義のショルのランド1に未定義のショルのランド1に未定義のショルのランド1に未定義のショルの上の上のよりに対して表定義のショルの上の上のよりに対力に表定義のショルの上の上の上の上のよりに対力に対力を	9C4	Inputting Conditions are not allowed	
Input Condition is out of range	9C5	Input Condition Data Error	ータエラー。入力条件に不正なデータが入力されています
No Input Condition yet 入力条件未入力エラー。入力条件必須のステップに入力条件が入力を Undefined Symbol (Input Condition) 入力条件未定義シンボル使用エラー。入力条件に未定義のシンボルが Operand not inputted (Opmd2) オペランド1未入カエラー。オペランド1必須のステップにオペラン Operand not inputted (Opmd2) オペランド2未入カエラー。オペランド3必須のステップにオペラン Inputting Oprnd is not allowed (Opmd2) オペランド3未入カエラー。オペランド3必須のステップにオペラン Inputting Oprnd is not allowed (Opmd2) オペランド2人力禁止エラー。オペランド3必須のステップにオーラー Inputting Oprnd is not allowed (Opmd2) オペランド3人対禁止エラー。オペランド3使用禁止のステップにオー Inputting Oprnd is not allowed (Opmd2) オペランド3人力禁止エラー。オペランド3使用禁止のステップにオー Operand is invalid オペランド3人力禁止エラー。オペランド1に不正なデータが入力され Operand is out of range (Oprnd1) オペランド2プラー。オペランド2に不正なデータが入力され Inputted Operand is out of range (Oprnd2) オペランド2人力範囲外エラー。オペランド3に不正なデータが入力され Inputted Operand is out of range (Oprnd2) オペランド2人力範囲外エラー。オペランド3に不正なデータが入力され Inputted Operand is out of range (Oprnd2) オペランド3人が範囲外エラー。オペランド3に大力可能範囲外の値 Inputted Operand is out of range (Oprnd3) オペランド3人が範囲外エラー。オペランド3に入力可能範囲外の値 Inputted Operand is out of range (Oprnd3) オペランド3人が範囲外エラー。オペランド3に大力可能範囲外の値 Inputted Operand is out of range (Oprnd3) オペランド3人が範囲外エラー。オペランド3に入力可能範囲外の値 Inputted Operand is out of range (Oprnd3) オペランド3人が範囲外エラー。オペランド3に大力可能範囲外の値 Inputted Operand is out of range (Oprnd3) オペランド3人が2000 オペランド3した正なデータが入力され Inputted Operand is out of range (Oprnd3) オペランド3人が2000 オペランド3人が2000 オペランド3した正なデータが3して2000 オペランド3して2000 オペランド3して3して3に2000 オペランド3して3に2000 オペランド3して3に2000 オペランド3して3に2000 オペランド3して3に2000 オペランド3して3に2000 オペランド3して3に2000 オペランド3して3に2000 オペランド3して3に2000 オペランド3して3に2000 オペランド3に2000 オペランド3に2000 オペランド3して3に2000 オペランド3に2000 オペラン	906	Input Condition is out of range	ラー。入力条件に入力範囲外の値が入力
Undefined Symbol (Input Condition) 入力条件未定義シンボル使用エラー。入力条件に未定義のシンボルが Operand not inputted (Opmd1) オペランド1未入カエラー。オペランド1必須のステップにオペラン Operand not inputted (Opmd2) オペランド2未入カエラー。オペランド1必須のステップにオペラン Operand not inputted (Opmd2) オペランド1人力禁止エラー。オペランド1使用禁止のステップにオペラン Inputting Oprnd is not allowed (Opmd2) オペランド1人力禁止エラー。オペランド1使用禁止のステップにオーラー Inputting Oprnd is not allowed (Opmd2) オペランド2人力禁止エラー。オペランド3位用禁止のステップにオーロー Inputting Oprnd is not allowed (Opmd2) オペランド2人力禁止エラー。オペランド3位用禁止のステップにオーロー Inputting Oprnd is not allowed (Opmd2) オペランド3人力禁止エラー。オペランド3使用禁止のステップにオー Operand2 is invalid オペランド2データエラー。オペランド3に不正なデータが入力され Inputted Operand is out of range (Oprnd1) オペランド3人力範囲外エラー。オペランド2に入力可能範囲外の値 Inputted Operand is out of range (Oprnd2) オペランド3人力範囲外エラー。オペランド3に入力可能範囲外の値 Inputted Operand is out of range (Oprnd2) オペランド3人力範囲外エラー。オペランド3に入力可能範囲外の値 Inputted Operand is out of range (Oprnd3) オペランド3人が範囲外エラー。オペランド3に入力可能範囲外の値 Undefined symbol (Oprnd1) オペランド1未定義シンボル使用エラー。オペランド3に入力可能範囲外の値 Undefined symbol (Oprnd1)	9C7	No Input Condition yet	1
Operand not inputted (Opmd1) オペランド1未入力エラー。オペランド1必須のステップにオペラン	8C8	Undefined Symbol (Input Condition)	ンボル使用エラー
Operand not inputted (Oprnd3) オペランド2未入力エラー。オペランド3必須の lnputting Oprnd is not allowed (Oprnd2) オペランド1入力禁止エラー。オペランド1使用 lnputting Oprnd is not allowed (Oprnd2) オペランド2入力禁止エラー。オペランド2使用 lnputting Oprnd is not allowed (Oprnd3) オペランド2入力禁止エラー。オペランド3使用 Operand1 is invalid カペランド1データエラー。オペランド1に不正 Operand2 is invalid オペランド2データエラー。オペランド3に不正 Inputted Operand is out of range (Oprnd1) オペランド2入力範囲外エラー。オペランド3に不正 Inputted Operand is out of range (Oprnd2) オペランド2入力範囲外エラー。オペランド3に不正 Inputted Operand is out of range (Oprnd2) オペランド2入力範囲外エラー。オペランド2に Inputted Operand is out of range (Oprnd2) オペランド3人が範囲外エラー。オペランド2に Inputted Operand is out of range (Oprnd3) オペランド3人が範囲外エラー。オペランド3に Undefined symbol (Oprnd1) オペランド3人が範囲外エラー。オペランド3に	606	Operand not inputted (Oprnd1)	ド1未入力エラー。オペランド1 必須のステップにオペ
Operand not inputted (Oprnd3) オペランド3未入カエラー。オペランド3必須の Inputting Oprnd is not allowed (Oprnd2) オペランド1入力禁止エラー。オペランド2使用 Inputting Oprnd is not allowed (Oprnd3) オペランド2入力禁止エラー。オペランド3使用 Operand1 is invalid オペランド2ディライン・オペランド3使用 オペランド2ディルで Operand2 is invalid オペランド2ディタエラー。オペランド3に不正 Operand3 is invalid オペランド2ディ2ディタエラー。オペランド3に不正 Inputted Operand is out of range (Oprnd1) オペランド2人力範囲外エラー。オペランド3に不正 Inputted Operand is out of range (Oprnd2) オペランド2人力範囲外エラー。オペランド2に7に Inputted Operand is out of range (Oprnd2) オペランド3人が範囲外エラー。オペランド2に7に Inputted Operand is out of range (Oprnd3) オペランド3人が範囲外エラー。オペランド2に7に Inputted Operand is out of range (Oprnd3) オペランド3人が範囲外エラー。オペランド3に Undefined symbol (Oprnd1) オペランド1未定義シンボル使用エラー。オペラ	9CA	Operand not inputted (Oprnd2)	ランド2未入力エラー。オペランド2必須のステップにオペランド
Inputting Oprnd is not allowed (Oprnd1) オペランド1入力禁止エラー。オペランド1使用	9CB	Operand not inputted (Oprnd3)	ペランド3未入力エラー。オペランド3必須のステップにオペランド
Inputting Oprnd is not allowed (Oprnd2) オペランド2入力禁止エラー。オペランド3使用 Inputting Oprnd is not allowed (Oprnd3) オペランド3大学にエラー。オペランド3使用 Operand1 is invalid オペランド1データエラー。オペランド1に不正 Operand2 is invalid オペランド3データエラー。オペランド3に不正 Inputted Operand is out of range(Oprnd1)オペランド2入力範囲外エラー。オペランド2に Inputted Operand is out of range(Oprnd2)オペランド3人が範囲外エラー。オペランド2に Inputted Operand is out of range(Oprnd2)オペランド3人が範囲外エラー。オペランド2に Inputted Operand is out of range(Oprnd2)オペランド3人が範囲外エラー。オペランド2に Inputted Operand is out of range(Oprnd3)オペランド3人が範囲外エラー。オペランド2に Inputted Operand is out of range(Oprnd3)オペランド3人力範囲外エラー。オペランド3に Undefined symbol(Oprnd1) オペランド3大津を義シンボル使用エラー。オペラ	206	Inputting Oprnd is not allowed (Oprnd1)	ペランド1入力禁止エラー。オペランド1使用禁止のステップにオペ
Inputting Oprnd is not allowed (Oprnd3) オペランド 1 データエラー。オペランド 1 に不正 Operand1 is invalid オペランド 1 データエラー。オペランド 2 に不正 Operand3 is invalid オペランド 3 データエラー。オペランド 3 に不正 Inputted Operand is out of range (Oprnd1) オペランド 2 入力範囲外エラー。オペランド 1 に Inputted Operand is out of range (Oprnd2) オペランド 2 入力範囲外エラー。オペランド 2 に Inputted Operand is out of range (Oprnd2) オペランド 3 入力範囲外エラー。オペランド 2 に Inputted Operand is out of range (Oprnd3) オペランド 3 入力範囲外エラー。オペランド 3 に Inputted Operand is out of range (Oprnd3) オペランド 3 入力範囲外エラー。オペランド 3 に Inputted Operand is out of range (Oprnd4) オペランド 1 未定義シンボル使用エラー。オペラ	9CD		ペランド2入力禁止エラー。オペランド2使用禁止のステップにオペ
Operand1 is invalid オペランド1データエラー。オペランド2に不正 Operand2 is invalid オペランド2データエラー。オペランド3に不正 Inputted Operand is out of range (Oprnd1) オペランド1人力範囲外エラー。オペランド1に Inputted Operand is out of range (Oprnd2) オペランド2人力範囲外エラー。オペランド1に Inputted Operand is out of range (Oprnd2) オペランド2人力範囲外エラー。オペランド2に Inputted Operand is out of range (Oprnd3) オペランド3人力範囲外エラー。オペランド2に Undefined symbol (Oprnd1) オペランド1未定義シンボル使用エラー。オペラ	3CE	Inputting Oprnd is not allowed (Oprnd3)	ド3入力禁止エラー。オペラン
Operand2 is invalidオペランド2データエラー。オペランド3に不正Operand3 is invalidオペランド3データエラー。オペランド3に不正Inputted Operand is out of range (Oprnd1)オペランド1入力範囲外エラー。オペランド1にInputted Operand is out of range (Oprnd2)オペランド2入力範囲外エラー。オペランド2にInputted Operand is out of range (Oprnd3)オペランド3人力範囲外エラー。オペランド2にUndefined symbol (Oprnd1)オペランド1未定義シンボル使用エラー。オペラ	9CF	Operand1 is invalid	ペランド1データエラー。オペランド1に不正なデー
Operand3 is invalid オペランド3データエラー。オペランド3に不正 Inputted Operand is out of range (Oprnd1) オペランド1入力範囲外エラー。オペランド1に Inputted Operand is out of range (Oprnd2) Inputted Operand is out of range (Oprnd3) オペランド2入力範囲外エラー。オペランド2に Inputted Operand is out of range (Oprnd3) Undefined symbol (Oprnd1) オペランド1未定義シンボル使用エラー。オペラ	9D0	Operand2 is invalid	ンド2データエラー。オペランド2に不正なデー
Inputted Operand is out of range (Oprnd1) オペランド1入力範囲外エラー。オペランド1に Inputted Operand is out of range (Oprnd2) オペランド2入力範囲外エラー。オペランド2に Inputted Operand is out of range (Oprnd3) オペランド3入力範囲外エラー。オペランド3に Undefined symbol (Oprnd1) オペランド1未定義シンボル使用エラー。オペラ	9D1	Operand3 is invalid	ランド3データエラー。オペランド3に不正なデー
Inputted Operand is out of range (Oprnd2) オペランド2入力範囲外エラー。オペランド2に Inputted Operand is out of range (Oprnd3) オペランド3入力範囲外エラー。オペランド3に Undefined symbol (Oprnd1) オペランド1未定義シンボル使用エラー。オペラ	9D2	Inputted Operand is out of range (Oprnd1)	ペランド1入力範囲外エラー。オペラン
Inputted Operand is out of range (Oprnd3) オペランド3入力範囲外エラー。オペランド3に Undefined symbol (Oprnd1) オペランド1未定義シンボル使用エラー。オペラ	9D3	Inputted Operand is out of range (Oprnd2)	ド2入力範囲外エラー。オペラン
Undefined symbol(Oprnd1)	9D4	Inputted Operand is out of range (Oprnd3)	ランド3入力範囲外エラー。オペラン
	9D5	Undefined symbol (Oprnd1)	ド1未定義シンボル使用エラー。

54

9D6	Undefined symbol (Oprnd2)	オペランド2未定義シンボル使用エラー。オペランド2に未定義のシンボルが使用されています。
9D7	Undefined symbol (Oprnd3)	オペランド3 未定義シンボル使用エラー。オペランド3 に未定義のシンボルが使用されています。
9D8	Symbol type error (Oprnd1)	オペランド1シンボル種別エラー。オペランド1に許されない種別またはスコープ外のシンボルが使用されています。
6 0 6	Symbol type error (Oprnd2)	オペランド2シンボル種別エラー。オペランド2に許されない種別またはスコープ外のシンボルが使用されています。
9DA	Symbol type error (Oprnd3)	オペランド3シンボル種別エラー。オペランド3に許されない種別またはスコープ外のシンボルが使用されています。
9DB	Symbol type error (Input Condition)	入力条件シンボル種別エラー。入力条件に許されない種別またはスコープ外のシンボルが使用されています。
9DC	Invalid Symbol String	シンボル文字列エラー。シンボルの先頭または文字列中に不正な文字が使用されています。
900	Multiple declaration of a Symbol	シンボル多重定義エラー。同一シンボルが多重に定義されています。
9DE	Symbol value not inputted	シンボル定義値未入力エラー。シンボル定義値が入力されていません。
9E0	Servo OFF while in Action	動作時サーボOFF。サーボOFF状態の軸に対し動作指令を行いました。先にサーボONを行ってください。
9E1	Not yet Homed MOVE	原点復帰未完了時移動・連続移動禁止エラー。先に原点復帰を完了させてください。
9E2	Not yet Homed TEACH	原点復帰未完了時ティーチ禁止エラー。先に原点復帰を完了させてください。
9E3	Function not Supported	機能未サポートエラー。サポートされていない機能を実行しようとしました。
9E4	Encoder type error	エンコーダ種別エラー。操作対象軸のエンコーダABS/INC種別(軸別パラメータ No.38)等を確認してください。
9E5	Axis number error	軸No.エラー。軸No.の指定が不正です。
9E6	No effective axis	有効軸無しエラー。編集・操作可能な有効軸がありません。有効軸パターン(全軸共通パラメータ No.1)を確認してください。
9E7	EEPROM write error (1)	EEPROM書込み異常です。
9E8	EEPROM write error (3)	EEPROM書込み異常です。
6 3 6	EEPROM read error (4)	EEPROM読み出し異常です。
9EA	EEPROM read error (5)	EEPROM読み出し異常です。
9EB	Password error	パスワードエラー。パスワードが不正です。
9EC	Position Data has been changed.	ポジションデータ変更時、移動・連続移動禁止エラー。変更したデータをコントローラに書込んでから再試行して ください。
		ָ י



9ED	Can not edit while running program (TP)	実行中プログラム編集禁止エラー。実行中のプログラムに対して編集操作を行うことはできません。先にプログラムを終了させてください。
9EE	Too many Symbol Definitions	シンボル定義数オーバー。
9EF	Can not reset M-Dat when servo is ON.	未使用
9F0	Crd[1] and Crd[2] do not have consistency	未使用
9F1	No effective data in Crd[1] and Crd [2]	未使用
9F2	'Scan' prohibition at each axis system	未使用
9F3	Can't read the protected data	読出し禁止データに対して読出し、コピー、移動等の操作を行うことはできません。
9F4	Can't write to the protection area	書込み禁止データに対して書込み、コピー、移動、クリア等の操作を行うことはできません。
9F5	Protection setting prmtr is abnormal	プロテクト設定パラメータ(その他パラメータNo.36~39)に不正な値が設定されています。
DEO	Receive Data Invalid	受信伝文ストリング異常(TP)。受信伝文に異常があります。再接続を行っても解消しない場合はメーカに連絡してください。
DE1	Header Logic Error (SUS Protocol Send)	SUSプロトコル送信データヘッダーロジックエラー
DE2	Command ID Logic Err (SUS Protocol Send)	SUSプロトコル送信データコマンドIDロジックエラー
DE3	Receive Data Error (SUS Protocol Recv)	SUSプロトコル受信データ異常
DE4	Response Time-out (SUS Protocol Recv)	SUSプロトコルレスポンスタイムアウトエラー
DE5	Overrun Error (Master Mode)	オーバーランエラー(主局モード時)
DE6	Framing Error (Master Mode)	フレーミングエラー(主局モード時)
DE7	Parity Error (Master Mode)	パリティエラー(主局モード時)
DE8	Send Que Overflow (Master Mode)	SCI送信QUEオーバーフロー(主局モード時)
DE9	Receive Que Overflow (Master Mode)	SCI受信QUEオーバーフロー(主局モード時)
DEA	Send Buffer Overflow (SUS Protocol Send)	SUSプロトコル送信バッファオーバーフロー
DEB	Receive Buf Overflow (Master Mode)	SUSプロトコル受信バッファオーバーフロー(主局モード時)
DEC	Send Que Overflow (SUS Protocol Send)	SUSプロトコル送信QUEオーバーフロー
DED	Receive Que Overflow (SUS Protocol Recv)	SUSプロトコル受信QUEオーバーフロー

DEE	DEE CTL Not Connected	コントローラの未接続エラー。
		下記の要因が考えられます。
		①通信ラインの断線またはノイズによる通信障害です。
		②コントローラの通信ボーレートがティーチングボックスでサポートしていない値になっています。
		(コントローラの電源再投入により、障害が解消する場合があります。)
		③ティーチングボックスがサポートしていない機種を接続しています。(サポート機種一覧をご参照ください。)
DEF	Emergency Stop	ティーチングボックスの非常停止ボタンが押されています。
DF0	DF0 Unsupported CTL is connected	サポートされていないコントローラが接続されています。



ティーチングボックスエラー表(コア部) (ティーチングボックス固有のエラーです。コントローラのエラーはSA コントローラ取扱説明書を参照ください。)

I ラーNo.	エラー名称	特記事項
AE0	オーバーランエラー	通信異常です。ノイズ、接続機器、通信設定等を確認してください。
AE1	フレーミングエラー	通信異常です。ノイズ、接続機器、通信設定等を確認してください。
AE2	SCIブレーク検出エラー	通信異常です。ノイズ、接続機器、通信設定等を確認してください。
AE3	パリティエラー	通信異常です。ノイズ、接続機器、通信設定等を確認してください。
AE4	モトローラSチェクサムエラー	アップデートプログラムファイルが異常です。ファイルを確認してください。
AE5	モトローラSレコード形式エラー	アップデートプログラムファイルが異常です。ファイルを確認してください。
AE6	モトローラSロードアドレスエラー	アップデートプログラムファイルが異常です。ファイルを確認してください。
AE7	モトローラS書込みアドレスオーバーエラー	アップデートプログラムファイルが異常です。ファイルを確認してください。
AE8	フラッシュROMタイミングリミット超過エラー(ライト)	フラッシュROMのライト異常です。(アップデート時)
AE9	フラッシュROMタイミングリミット超過エラー(イレーズ)	フラッシュROMのイレーズ異常です。(アップデート時)
AEA	フラッシュROMベリファイエラー	フラッシュROMのイレーズ/ライト時の異常です。(アップデート時)
AEB	フラッシュROM ACKタイムアウト	フラッシュROMのイレーズ/ライト時の異常です。(アップデート時)
AEC	SUSプロトコルヘッダーエラー	通信異常です。ノイズ、接続機器、通信設定等を確認してください。
AED	SUSプロトコルチェクサムエラー	通信異常です。ノイズ、接続機器、通信設定等を確認してください。
AEE	SUSプロトコルターミナルIDエラー	通信異常です。ノイズ、接続機器、通信設定等を確認してください。
AEF	SUSプロトコルコマンドIDエラー	通信異常です。ノイズ、接続機器、通信設定等を確認してください。

SUS株式会社

〒439-0037 **静岡県菊川市西方53番地** TEL 0537-28-8700 **FAX** 0537-28-8714